

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba 2024-03-26	Nombre o razón social VIACOTUR SA	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548				
Dirección CLLE 12 #30-180	Teléfono 4441022			Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa TRM136	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Dmax	
Modelo 2014	No. de licencia de transito 10007655322	Fecha Matrícula 2014-06-10	Color Blanco galaxia	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8LBETF3W4E0239607	
No. Motor LL8566	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2500	Kilometraje 283744	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 82.10	Delantera Derecha	Valor 84.50	Trasera Izquierda	Valor 77.60	Trasera Derecha	Valor 90.90	Mínimo	Unidad %

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
75.80	50	%	Eje 1 izquierdo	4681.00	6465.00	N	Eje 1 Derecho	4194.00	5490.00	N	10.40	30 %
			Eje 2 izquierdo	3541.00	4822.00	N	Eje 2 Derecho	3361.00	4050.00	N	5.08	30 %
31.10	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral						
Eje 1 0.14	Eje 2 0.17	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10 Unidad m/km

Inspección Visual						
Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		Cojinería	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		Tacos	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		Rotulas Inferiores	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		Limiapiaparabrisas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		Amortiguadores	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		Reversa	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		Luz interna	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		Espejos	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		Pisos	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		Puertas	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		Luces bajas	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		Botiquín	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Ventanillas	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	7.89	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	9.58	9.73
Eje2	2.65	1.78

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnica mecánica*)