

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba 2024-03-26	Nombre o razón social VIACOTUR SA				Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548	
Dirección CLLE 12 #30-180				Teléfono 4441022	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO						
Placa TRM135	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Dmax	
Modelo 2014	No. de licencia de transito 10007655308	Fecha Matrícula 2014-06-10	Color Blanco galaxia	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8LBETF3W6E0239608	
No. Motor LL8563	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2500	Kilometraje 267308	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 80.70	Delantera Derecha	Valor 100.00	Trasera Izquierda	Valor 75.90	Trasera Derecha	Valor 74.40	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	-----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	3091.00	N	Eje 1 Derecho	2511.00	N	18.80	30	%
60.80	50	%	Eje 2 izquierdo	3428.00	N	Eje 2 Derecho	3778.00	N	9.26	30	%
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.03	Eje 2 0.14	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.28	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.01	6.21
Eje2	5.23	5.87

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnica mecánica*)