

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-05-11	Nombre o razón social VIACOTUR SA	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548			
Dirección CLLE 12 #30-180	Teléfono 4441022		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa TRN890	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux	
Modelo 2015	No. de licencia de transito 10011385162		Fecha Matrícula 2016-03-15	Color Super blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJFR22G2F4577361
No. Motor 2KD-U673558	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2494	Kilometraje 163135	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 82.60	Delantera Derecha	Valor 83.70	Trasera Izquierda	Valor 88.70	Trasera Derecha	Valor 76.80	Mínimo	Unidad %

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
53.30	50	%	Eje 1 izquierdo	3189.00	6975.00	N	Eje 1 Derecho	3003.00	5450.00	N	5.83	30 %
			Eje 2 izquierdo	2310.00	4042.00	N	Eje 2 Derecho	2152.00	3521.00	N	6.84	30 %
25.90	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral						
Eje 1 0.03	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10 Unidad m/km

Inspección Visual						
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	
Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	6.87	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.43	5.87
Eje2	5.82	5.57

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)