

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
3626684 - 3624425

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-05-17		Nombre o razón social VIACOTUR SA		Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548	
Dirección CLLE 12 #30-180			Teléfono 4441022	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa TRN805	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux		
Modelo 2015	No. de licencia de transito 10019569101	Fecha Matrícula 2016-01-07	Color Super blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJFR22G5F4576284N		
No. Motor 2KD-U637547	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2494	Kilometraje 231997	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 71.80	Delantera Derecha	Valor 62.80	Trasera Izquierda	Valor 82.40	Trasera Derecha	Valor 82.80
						Mínimo	Unidad %

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
71.70	50	%	Eje 1 izquierdo	5103.00	6754.00	N	Eje 1 Derecho	4674.00	5420.00	N	8.41	30	%
			Eje 2 izquierdo	2149.00	3821.00	N	Eje 2 Derecho	2109.00	3585.00	N	1.86	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			21.00	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N

Desviación lateral							
Eje 1 0.06	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km

Inspección Visual								
	Aseo General	CUMPLE		Stop	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE
	Parabrisas	CUMPLE		Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		Cojinería	CUMPLE
	Luces altas	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE		Tacos	CUMPLE
	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE		Rotulas Inferiores	CUMPLE
	Bastidor	CUMPLE		Pernos	CUMPLE		Limpiaparabrisas	CUMPLE
	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		Eje2 llanta derecha	CUMPLE		Amortiguadores	CUMPLE
	Caja de dirección	CUMPLE		Promedio de Tiempo	CUMPLE		Terminales Batería	CUMPLE
	Reversa	CUMPLE		Rotulas superiores	CUMPLE		Luz interna	CUMPLE
	Pito	CUMPLE		Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
	Anclaje de Batería	CUMPLE		Anclaje Sillas	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
	Luces de Parqueo	CUMPLE		Terminales	CUMPLE		Espejos	CUMPLE
	Resortes o Ballestas	CUMPLE		Luz Placa	CUMPLE		Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
	Linterna	CUMPLE		Cinturones de Seguridad	CUMPLE		Pisos	CUMPLE
	Indicadores de tablero	CUMPLE		Latonería y Pintura	CUMPLE		Puertas	CUMPLE
	Llanta de repuesto	CUMPLE		Cruceta	CUMPLE		Luces bajas	CUMPLE
	Soportes	CUMPLE		Retrovisores	CUMPLE		Ventanillas	CUMPLE
	Botiquín	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
	Promedio de Distancia	CUMPLE		Triángulos	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE
	Estado Tubos Escape	CUMPLE		Gato	CUMPLE		Brazos Axiales	CUMPLE
	Banderola	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE		Señales de Advertencia	CUMPLE
	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Extintor	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.12
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.83	6.73
Eje2	4.32	4.78

WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)