

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
9696684 - 9694425

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-07-11	VIACOTUR SA	CC () NIT (X) CE () No. 811030548			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE 12 #30-180		4441022	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
TRM135	Colombia	Público	Camioneta	Chevrolet	Dmax		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2014	10007655308	2014-06-10	Blanco galaxia	Diesel	8LBETF3W6E0239608		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
LL8563	DIESEL	2500	268129	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	75.70		84.40		81.60		81.50		%		

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
56.40	50	%	Eje 1 izquierdo	3569.00	6642.00	N	Eje 1 Derecho	3231.00	5286.00	N	9.47	30	%
			Eje 2 izquierdo	2697.00	4360.00	N	Eje 2 Derecho	2054.00	4208.00	N	23.80*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
19.20	18	%											

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad m/km
-0.06	0.08				+/-		

Inspección Visual							
	Cojinería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador		CUMPLE
	Luces altas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE
	Bastidor	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras		CUMPLE
	Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria		CUMPLE
	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección		CUMPLE
	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Terminales Batería		CUMPLE
	Rotulas superiores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Pito		CUMPLE
	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería		CUMPLE
	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo		CUMPLE
	Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas		CUMPLE
	Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna		CUMPLE
	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero		CUMPLE
	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto		CUMPLE
	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Soportes		CUMPLE
	Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Botiquín		CUMPLE
	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia		CUMPLE
	Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Aseo General		CUMPLE
	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Direccionales		CUMPLE
	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE
	Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería		CUMPLE
	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.88
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.01	4.98
Eje2	5.41	5.23

GABRIEL JAIME GÓMEZ ESCOBAR
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)