

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16 AV CRA 70 N°64D-27 CLL
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha	2024/07/03 18:28:35	Propietario	LOPEZ CUPA	JEISSON RAUL	CC.(X) NIT.()	No.1022989090					
Dirección	camera Sa#110 17	Teléfono	3134028479	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.						
Placa	JTQ643	Modelo	2022	Servicio	Publico	Clase	CAMIONETA	Marca	RENAULT	Línea	DUSTER
No. de licencia de tránsito	10022860036	Fecha Matricula	2021-04-30	Kilometraje	98479	Número de sillas	5				
No. Motor	A452D000369	VIN	9FBHJD205NM88865	Color	BLANCO	Combustible	GASOLINA	Cilindr	1333		



2024-07-03, JTQ643 18-48



2024-07-03, JTQ643 18-48

Suspensión																				
Delantera Izquierda		66.0	Delantera Derecha		66.0	Trasera Izquierda		58.0	Trasera Derecha		57.0	Minimo: 40	%							
Frenos																				
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad					
64.0	50.0	%	Eje 1 Izquierdo			2578	4042	N	Eje 1 Derecho			2460	4120	N	4.57	30	%			
			Eje 2 Izquierdo			1517	2717	N	Eje 2 Derecho			1526	1736	N	0.59	30	%			
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo					N	Eje 3 Derecho					N		30	%			
			Eje 4 Izquierdo					N	Eje 4 Derecho					N		30	%			
22.1	18.0	%	Eje 5 Izquierdo					N	Eje 5 Derecho					N		30	%			
Desviación Lateral																				
Eje 1	-5.10	Eje 2	6.60	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/- 10.0		Unidad	m/km							
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1			Asen General			CUMPLE			G5			Luces Bajas			CUMPLE		
	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G1			Espijos			CUMPLE			G5			Indicadores de tablero			CUMPLE		
			G2			Pernos			CUMPLE			G5			Terminales Bateria			CUMPLE		
			G2			Soportes			CUMPLE			G5			Anclaje de bateria			CUMPLE		
			G2			Rodulas Superiores			CUMPLE			G5			Desemparafador			CUMPLE		
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2			Rodulas Inferiores			CUMPLE			G6			Cruceña			CUMPLE		
	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2			Resortes o Ballestas			CUMPLE			G6			Linterna			CUMPLE		
			G2			Amortiguadores			CUMPLE			G6			Triángulos			CUMPLE		
			G2			Tijeras			CUMPLE			G6			Bancorola			CUMPLE		
			G3			Limpaparabrisas			CUMPLE			G6			Tacos			CUMPLE		
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3			Retrovisores			CUMPLE			G6			Llanta de repuesto			CUMPLE		
	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G3			Pto			CUMPLE			G6			Cano			CUMPLE		
			G3			Dispositivos de velocidad			CUMPLE			G6			Herramienta			CUMPLE		
			G4			Parabrisas			CUMPLE			G6			Extintor			CUMPLE		
			G4			Ventanillas			CUMPLE			G6			Botiquin			CUMPLE		
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4			Puertas			CUMPLE			G6			Señales de advertencia			CUMPLE		
	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G4			Cinturones de seguridad			CUMPLE			G7			Eje 1 Llanta Derecha			CUMPLE		
			G4			Salidas de emergencia y Martillo			CUMPLE			G7			Eje 1 Llanta Izquierda			CUMPLE		
			G5			Direccionales			CUMPLE			G7			Eje 2 Llanta Derecha			CUMPLE		
			G5			Stop			CUMPLE			G7			Eje 2 Llanta Izquierda			CUMPLE		
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5			Reversa			CUMPLE			G7			Eje 3 Llanta Derecha			CUMPLE		
	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G5			Luz de parqueo			CUMPLE			G7			Eje 3 Llanta Izquierda			CUMPLE		
			G5			Luz Interna			CUMPLE			G7			Eje 4 Llanta Derecha			CUMPLE		
			G5			Luz Placa			CUMPLE			G7			Eje 4 Llanta Izquierda			CUMPLE		
			G5			Luces Altas			CUMPLE			G7			Eje 5 Llanta Derecha			CUMPLE		
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE																		
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE																		
G1	Anclaje sillas	CUMPLE																		
G1	Estado tubos escape	CUMPLE																		

REVISION PREVENTIVA

G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rn Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rn Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rn Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rn Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rn Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rn Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rn Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rn Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rn Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rn Izquierdo	CUMPLE
G9	Litonera y Pintura	CUMPLE
G9	Tapiceria	CUMPLE
G9	Cojineria	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos Auxiliares	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1 CARROCERÍA
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5 SISTEMA ELÉCTRICO
G6 EQUIPO DE CARRETERA
G7 LLANTAS
G8 PINES

G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11 CHASIS
G12 DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI	X	NO
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES		

Attn Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacion los resultados de la RTMyEC oficial.

null

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.


LUIS JAIME CORTES LOZANO



ODA OCCIDENTE®
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
Nit 900110552-0