

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
6049991 - 6041195

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	2024-08-28	Nombre o razón social	TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS	
Dirección		Teléfono		Documento de identidad
CLL 48D N 67 A - 30		4482476		CC () NIT (X) CE () No. 900683508
		Ciudad		Departamento
		Medellin		Antioquia

DATOS DEL VEHICULO					
Placa	KYO797	País	Colombia	Servicio	Público
Clase	Camioneta	Marca	Kia	Línea	Niro
Modelo	2023	No. de licencia de transito	10025230520	Fecha Matrícula	2022-02-07
Color	Blanco	Combustible	Gasolina - electrico	VIN o Chasis	KNACB81CGP5515326
No. Motor	G4LEMS839001	Tipo Motor	OTTO	Cilindraje	1580
Kilometraje	69898	Número de Sillas	5	Vidrios Polarizados	SI () NO ()
Blindaje	SI () NO (X)				



2024-08-28 KYO797 10:15



2024-08-28 KYO797 10:15

Suspensión (si aplica)					
Delantera Izquierda	Valor	84.50	Delantera Derecha	Valor	68.10
Trasera Izquierda	Valor	76.40	Trasera Derecha	Valor	74.30
		Mínimo	Unidad %		

Eficacia total			Frenos								
Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
78.50	50	%	Eje 1 izquierdo	2649.00	3379.00	N	Eje 1 Derecho	3345.00	4191.00	N	20.80*
			Eje 2 izquierdo	2170.00	2697.00	N	Eje 2 Derecho	2377.00	3169.00	N	8.71
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	%
											%

Desviación lateral					
Eje 1	0.06	Eje 2	0.08	Eje 3	
				Eje 4	
				Eje 5	
				Máximo +/-	10
				Unidad m/km	

Inspección Visual					
Llanta de repuesto	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.21
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.56	4.32
Eje2	3.76	3.98

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

TecnImaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)