

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
INIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-08-23		Nombre o razón social WILFER MACHADO		Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1017123846	
Dirección CLLE104 #76-08			Teléfono 5555555	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa ESP509	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault	Línea Nuevo master minibus	
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10016461463	Fecha Matrícula 2018-07-17	Color Blanco glacial	Combustible Diesel	VIN o Chasis 93YMAF4CEKJ331580	
No. Motor M9TC678C029677	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2299	Kilometraje 148713	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 70.20	Delantera Derecha	Valor 84.20	Trasera Izquierda	Valor 69.20	Trasera Derecha	Valor 65.90	Mínimo	Unidad %

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
54.00	50	%	Eje 1 izquierdo	3710.00	4331.00	N	Eje 1 Derecho	3155.00	7199.00	N	15.00	30	%
			Eje 2 izquierdo	3611.00	6718.00	N	Eje 2 Derecho	2956.00	6640.00	N	18.10	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
17.00*	18	%	Eje 4 izquierdo			1N	Eje 4 Derecho			1N			%
			Eje 5 izquierdo			1N	Eje 5 Derecho			1N			%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad m/km
-0.08	0.08				10 +/-	

Inspección Visual								
	Cojinería	CUMPLE		Luces altas	CUMPLE		Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
	Desempañador	CUMPLE		Tacos	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
	Rotulas Inferiores	CUMPLE		Bastidor	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE
	Pernos	CUMPLE		Limpiaparabrisas	CUMPLE		Identificación Reglamentaria	CUMPLE
	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		Amortiguadores	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE
	Terminales Batería	CUMPLE		Reversa	CUMPLE		Promedio de Tiempo	CUMPLE
	Luz interna	CUMPLE		Rotulas superiores	CUMPLE		Pito	CUMPLE
	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE		Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
	Anclaje Sillas	CUMPLE		Luces de Parqueo	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
	Terminales	CUMPLE		Espejos	CUMPLE		Resortes o Ballestas	CUMPLE
	Luz Placa	CUMPLE		Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Linterna	CUMPLE
	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		Pisos	CUMPLE		Indicadores de tablero	CUMPLE
	Latonería y Pintura	CUMPLE		Puertas	CUMPLE		Llanta de repuesto	CUMPLE
	Cruceta	CUMPLE		Soportes	CUMPLE		Luces bajas	CUMPLE
	Retrovisores	CUMPLE		Ventanillas	CUMPLE		Botiquín	CUMPLE
	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Promedio de Distancia	CUMPLE
	Triángulos	CUMPLE		Aseo General	CUMPLE		Stop	CUMPLE
	Parabrisas	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE
	Estado Tubos Escape	CUMPLE		Gato	CUMPLE		Brazos Axiales	CUMPLE
	Banderola	CUMPLE		Señales de Advertencia	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE
	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Extintor	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.45
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	7.73	7.59
Eje2	8.37	8.64

____STEVEN ZAPATA SERNA____
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)