

CDAFUSA

CDA REVISION TECNICO
MECANICA Y DE GASES FUSA
NIT: 9012272444
CR 27 NO 5 07
Tel - 3123488850
FUSAGASUGA - Cundinamarca
INFO@CDAFUSA.COM

A. INFORMACIÓN GENERAL**1. FECHA**

Fecha de prueba 2024-11-08 11:30:56	Nombre o Razón social ALBA YOLANDA MORALES ARIAS	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 52790367
Dirección CLL 2 5A 92 ESTE	Teléfono fijo o Número de Celular 3213073139	Ciudad FUSAGASUGA
Correo Electrónico cda.caja@gmail.com		

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Placa KRL816	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca CHANGAN	Línea CS15
Modelo 2023	Número de licencia de tránsito 10026169329	Fecha de matrícula 2022-05-23	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis LSSA3ABE3PD910011
No de motor JL47QFM3CU5023 4*	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1480	Kilometraje 101652	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 100	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2021-05-21	Conversión GNV SI() NO() N/A(X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	3.01	3.24				
DERECHA	2.79	3.42				2.89

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI_X_NO_____

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI____NO____

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

SÍNOPSIS DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	35.2	35.2				
DERECHA	35.9	35.7				35.9

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	MOORE&WRIGHT	1510	176-01DTG			
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	FR2158	DH MULTIPRUEBAS AST MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	YEISON ANDRES VARGAS AMAYA
Inspección visual	YEISON ANDRES VARGAS AMAYA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JOSE LUIS PENAGOS RUNZA
Director técnico

Fin del informe