

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-11-28	Nombre o razón social VIACOTUR SA	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548			
Dirección CLLE 12 #30-180	Teléfono 4441022		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa TRN917	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Dmax	
Modelo 2016	No. de licencia de transito 10011622869	Fecha Matrícula 2016-04-25	Color Blanco galaxia	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8LBETF3W8G0370767	
No. Motor MY8543	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2500	Kilometraje 274737	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 77.40	Delantera Derecha	Valor 74.90	Trasera Izquierda	Valor 79.30	Trasera Derecha	Valor 84.00	Mínimo	Unidad %

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
69.80	50	%	Eje 1 izquierdo	3220.00	5183.00	N	Eje 1 Derecho	3868.00	5370.00	N	16.80	30 %
			Eje 2 izquierdo	3170.00	4279.00	N	Eje 2 Derecho	3227.00	4493.00	N	1.77	30 %
21.50	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral									
Eje 1 -1.47	Eje 2 -0.11	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km		

Inspección Visual									
Pisos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE				
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE				
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE				
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE				
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE				
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE				
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE				
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE				
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE				
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE				
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE				
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE				
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE				
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE				
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE				
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE				
Sopores	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE				
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE				
Retrovisores	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE				
Luces de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE						

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.42
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.12	4.31
Eje2	4.76	4.99

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)