

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #007934

CDA Bosa

Centro Nacional de Revisión
Tecnicomécanica CDA Bosa

Autopista Sur (Carrera 4) No. 59 - 98 Barrio Caucu en Soacha, Cundinamarca
Teléfono: (601) 3795599
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

DATOS BASICOS						
FECHA: 2025-01-30	NOMBRE: GOMEZ RUBIANO VIVIANA MARIA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 20744348				
DIRECCIÓN: CRA 32#33-166	CORREO ELECTRÓNICO: vivigomezr85@gmail.com	TELÉFONO: 3186052364				
DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR						
PLACA: NUV108	PAÍS: Colombia	CIUDAD: SOACHA	SERVICIO: Público			
MARCA: RENAULT	LÍNEA: DUSTER	CLASE: CAMIONETA	COLOR: BLANCO GLACIAL			
TIPO DE CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: Gasolina	CILINDRAJE 1598	KILOMETRAJE 0			
LICENCIA DE TRANSITO: 10033338129	MODELO: 2025	FECHA DE MATRICULA: 2024-11-29	NÚMERO DE PASAJEROS 4			
VIN O CHASIS 9FBHJD207SM098348	NÚMERO MOTOR J759Q312569	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2025-11-28	FECHA VENCIMIENTO GNV N/A			
RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA						
MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES						
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD: 19,2				
		INCLINACIÓN: 1,10				
	IZQUIERDA	INTENSIDAD: 12,2				
		INCLINACIÓN: 3,20				
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD: 40,7				
	IZQUIERDA	INTENSIDAD: 42,2				
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:				
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:				
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS		114				
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APlica)						
DI	DD	TI	TD			
75,0	75,0	79,0	80,0			
DESVIACIÓN LATERAL (SI APlica)						
DELANTERA: 0,90	TRASERA: 2,50					
FRENOS AUXILIARES (SI APlica)						
IZQUIERDA		DERECHA				
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO			
1800	6572	1510	6298			
PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APlica)						
REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA		ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
				%		%
EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)						
VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T						
		VR MEDIDO	NORMA			
RALENTÍ	CO	0,00	0,8			
1035	CO2	14,8	7			
CRUCERO	O2	0,11	5			
2270	HC	3,00	160			
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		Si				
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C			
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	19,0	°C			
	HUMEDAD RELAT.	46,1	%			
REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS						
MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS		
EJE 1	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD	EJE 1	IZQUIERDA	DERECHA
	34,0	33,0	psi		4,63	5,17
EJE 2		35,0	psi		5,22	5,16
			psi			mm
EJE 3			psi			mm
			psi			mm
EJE 4			psi			REPUESTO
			psi			
EJE 5			psi			6,33

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #007934

CDA Bosa
Centro Nacional de Revisión
Tecnicomecánica CDA Bosa

Autopista Sur (Carrera 4) No. 59 – 98/96
Barrio Cauca en Soacha, Cundinamarca
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL				
CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	CARLOS ALBERTO PINTO	LUCES	CARLOS ALBERTO PINTO
VISUAL	CARLOS ALBERTO PINTO	GASES	CARLOS ALBERTO PINTO
RUIDOS	CARLOS ALBERTO PINTO	FAS	CARLOS ALBERTO PINTO

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO	
----------	----	---	----	--

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

LIZETH DIAZ BAUTISTA

-----FIN DEL INFORME-----