



RAMIRAUTOS
Ingeniería Automotriz
Nº. 12.240.257-9

**REVISIÓN BIMESTRAL
RESOLUCIÓN 315 DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE**

No. 13153

NOMBRE DEL PROPIETARIO <u>Nemesio Andres Orozco</u>		NOMBRE DEL CONDUCTOR <u>Luis Alberto Orozco</u>	
C.C. <u>1080931212</u>	TELÉFONO <u>3133795414</u>	C.C. <u>1080933839</u>	TELÉFONO <u>3123972804</u>
MARCA <u>Renault</u>	EMPRESA <u>Putrescol</u>	KILOMETRAJE <u>102045</u>	No. INTERNO <u>4003</u>
TIPO <u>Duster</u>	MODELO <u>2021</u>	PLACA <u>525146</u>	<u>07 04 2025</u>

DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA				
NIVELES				INFERIOR				INTERIOR							
Aceite de motor y viscosidad	/	/	/	Silenciador exhausto	/	/	/	Timón de dirección	/	/	/				
Aceite de dirección	/	/	/	Tubo de escape	/	/	/	Indicadores tablero instrum	/	/	/				
Líquido de dirección	/	/	/	Catalizador de gases	/	/	/	Asientos	/	/	/				
Líquido de frenos	/	/	/	Cauchos suspensión	/	/	/	Cinturones de seguridad	/	/	/				
Refrigerante motor	/	/	/	Tijeras suspensión	/	/	/	Pedal freno	/	/	/				
Líquido de embrague	/	/	/	Carter de motor	/	/	/	Pedal acelerador	/	/	/				
MOTOR				LLANTAS				EXTERIOR							
Mangueras	/	/	/	Guardapolvos ejes	/	/	/	Pedal embrague	/	/	/				
Correas	/	/	/	Muelle trasero izquierdo	/	/	/	Pedal embrague	/	/	/				
Tensión correas	/	/	/	Caja de dirección	/	/	/	Palanca de cambios	/	/	/				
Filtro de aire	/	/	/	Terminales de dirección	/	/	/	Freno estacionamiento	/	/	/				
Instalación de alta	/	/	/	Brazo de dirección	/	/	/	EXTERIOR							
Tapa del distribuidor	/	/	/	Puente Chasis	/	/	/	Panorámico	/	/	/				
Tapa refrigerante	/	/	/	Largueros chasis	/	/	/	Luces altas	/	/	/				
Tapa aceite motor	/	/	/	Amortiguadores	/	/	/	Luces medias	/	/	/				
FUGAS				Rotulas	/	/	/	Direccionales	/	/	/				
Aceite motor	/	/	/	Muelle trasero derecho	/	/	/	Luz parqueo	/	/	/				
Aceite caja de velocidades	/	/	/	LLANTAS				Luz freno	/	/	/				
Aceite diferencial	/	/	/	Llanta delantera derecha	/	/	/	Luz reversa	/	/	/				
Líquidos frenos	/	/	/	Llanta delantera izquierda	/	/	/	Luz placa	/	/	/				
Bomba de dirección	/	/	/	Llanta trasera derecha	/	/	/	Baterías	/	/	/				
Caja de dirección	/	/	/	Llanta trasera izquierda	/	/	/	Cierre capot	/	/	/				
Bomba de embrague	/	/	/	Llanta interna derecha	/	/	/	Estado carrocería	/	/	/				
Combustible	/	/	/	Llanta interna izquierda	/	/	/	Pito	/	/	/				
Aceite amortiguadores	/	/	/	Repuestos	/	/	/	Limpia brisas	/	/	/				
Refrigerante motor	/	/	/	Espárragos	/	/	/	Luces bajas	/	/	/				
SEGURIDAD				Chapetas	/	/	/	Espejo derecho	/	/	/				
Extintor	/	/	/	Rines	/	/	/	Espejo izquierdo	/	/	/				
Botiquín	/	/	/	DOCUMENTOS				DOCUMENTOS							
Caja de herramientas	/	/	/	SOAT	03	09	25	Revisión técnico mecánica	22	09	25	Pólizas de responsabilidad	/	/	/
Gato	/	/	/	Tarjeta de Operación	24	10	26	Licencia de conducción	15	12	26	Tarjeta de control	/	/	/

ESTADO GENERAL	BUENO ☐	ACEPTABLE ☒	DEFICIENTE ☐
☒ Cumple las normas de bioseguridad ☐ Realizo el mantenimiento preventivo correspondiente al consecutivo #			

OBSERVACIONES: OK

RAMIRAUTOS
Ing. Jhon Armando Ramirez
RESOLUCION DE GRADO
No. 23094

PRÓXIMA REVISIÓN
07 JUN 2025

INSPECTOR: [Firma] EMPRESA: Putrescol CLIENTE: Luis Alberto Orozco
C.C. 1080933839

Calle 17 Sur No. 4 - 80 Barrio La Virgínia Celular 316 515 9892 Pitalito - Huila