

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA CAUCA, NIT: 900335083-4
 CR 50 NRO 3 - 145, POPAYÁN (CAUCA)
 TEL: 6028333400 - 3168778407

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2025-07-18	Nombre o razón social GEOVANNY ALBERTO SANCHEZ BOTERO
Dirección CLL2A#42_24	

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Teléfono 3007261094	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 76325337
Ciudad Popayan	Departamento Cauca

Placa NNN305		País Colombia		Servicio Público		3.DATOS DEL VEHICULO		Marca Foton		Línea Bj1045vdjba-f3	
Modelo 2026		No. de licencia de transito 10034681941		Fecha Matricula 2025-06-20		Clase Camioneta	Color Blanco	Combustible Diesel - electrico	VIN o Chasis LVAV2MAB2TU308024		
No. Motor R099701	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2498	Kilometraje 604	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Tipo de Carrocería DOBLE CABINA	Blindaje SI () NO (X)					

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad		Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
				Baja Derecha	Minimo							
	-	dBA		Baja Derecha		klux/1m						
				Baja Izquierda		klux/1m						

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
---------------------	-------	-------------------	-------	-------------------	-------	-----------------	-------	--------	--------

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N			%		
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N			%		
			Eje 3 izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N			%		
			Eje 4 izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N			%		
			Eje 5 izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N			%		

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
-------	-------	-------	-------	-------	------------	-------------

10. Dispositivos de cobro(sí aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	--------

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nitroso NO
	Vr Norma	CO2	Vr Norma	HC	NO
CO	Unidad %	Unidad %	Unidad %	Vr Norma	Vr Norma
Ralentí	Unidad %	Unidad %	Unidad %	Ralentí	Ralentí
Crucero	Unidad %	Unidad %	Unidad %	Crucero	Crucero

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
		Unidad %		Unidad %		Unidad %		Unidad %		Unidad %

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSENANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

		Total		

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI X

NO_

NÚMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSCRIPCIÓN

72 ESTUDIO DE LA INSPECCIÓN
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2025-07-18 NNN305 15:23



2025-07-18 NNN305 15:24

Fin del informe

E Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CO DROZGO

DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCION

DE ECU. EN AV. 10 DE MARZO, 100, COL. LAGUNA DEL SOL, TOLUCA, EDOMEX, C.P. 42100, MEXICO.
Rodríguez [Inspección sensorial motor], Bayron Estrella Rodríguez [Foto trasera], Bayron Estrella Rodríguez [Inspección sensorial exterior], Bayron Estrella Rodríguez [Tercer
Estrella Rodríguez [Inspección sensorial inferior], Bayron Estrella Rodríguez [Foto delantera], Bayron Estrella Rodríguez [Inspección sensorial interior], Bayron Estrella Rodríguez
e labrado].

S VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y D
GASES