



**CDAFUSA**

CDA REVISION TECNICO  
MECANICA Y DE GASES FUSA  
NIT: 9012272444  
CR 27 NO. 5 07  
Tel - 3123488950  
FUSAGASUGA - Cundinamarca  
INFO@CDAFUSA.COM

**A. INFORMACIÓN GENERAL****1. FECHA**

Fecha de prueba 2025-07-22 16:36:06	Nombre o Razón social ALBA YOLANDA MORALES ARIAS	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 52790367
Dirección CLL 2 5A 92 ESTE	Teléfono fijo o Número de Celular 3213073139	Ciudad FUSAGASUGA
Correo Electrónico cda.caja@gmail.com		

**2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

Placa KRL816	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca CHANGAN	Línea CS15
Modelo 2023	Número de licencia de tránsito 10026169329	Fecha de matrícula 2022-05-23	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis LS5A3ABE3PD910011
No de motor JL473QF*M3CU53023 4*	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1480	Kilometraje 123315	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blandaje SI ( ) NO(X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2021-05-21	Conversion GNV SI ( ) NO ( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

**D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

**D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	5.24	5.87				
DERECHA	4.92	5.75				6.12

**E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN**APROBADO: SI  NO 

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO **F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)	
IZQUIERDA	35.7	35.1					
DERECHA	35.4	35.9					35.2

**G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA****H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	MOORE&WRIGHT	1510	176-01DTG			
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	FR2158	DH MULTIPRUEBAS AST MIX			

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	DIEGO ALEXANDER GAONA GUEVARA
Inspección visual	DIEGO ALEXANDER GAONA GUEVARA

**K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

CARLOS ANDRES ESQUIVEL BERMUDEZ  
Director técnico

Fin del informe

