

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO  
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,  
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:  
0696684 0694425

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-09-16	WILFER MACHADO	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1017123846			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE104 #76-08		5555555	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
ESP509	Colombia	Público	Microbus	Renault	Nuevo master minibus		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2019	10031343387	2018-07-17	Blanco glacial	Diesel	93YMAF4CEKJ331580		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
M9TC678C029677	DIESEL	2299	206052	19	SI ( ) NO (X)	SI ( ) NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	73.30		65.50		72.40		84.60
				Mínimo		Unidad	
						%	

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62.10	50	%	Eje 1 izquierdo	2080.00	5232.00	N	Eje 1 Derecho	2448.00	6831.00	N	15.00
			Eje 2 izquierdo	3085.00	2111.00	N	Eje 2 Derecho	2818.00	2620.00	N	8.65
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
7.63*	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.08	0.11						

Inspección Visual							
	Desempeñador	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
	Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	
	Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	
	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	
	Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
	Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	
	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	
	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	
	Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
	Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	
	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	
	Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	
	Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	
	Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
	Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	
	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	
	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	
	Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI\_X\_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO\_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		1.79
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.98	5.12
Eje2	1.89	1.95

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)