

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
06060606 06060606

FECHA

Fecha de prueba 2022-01-13	Nombre o razón social CESAR MACHADO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1017184478
Dirección CLLE104 #76-04	Teléfono 10000000	Ciudad Medellin

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa FWL402	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Hyundai	Línea Creta
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10021707567	Fecha Matrícula 2019-06-01	Color Negro sólido	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9BHGB812AKP131145
No. Motor G4FGKU314633	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1591	Kilometraje 32366	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2022-01-13 FWL402 11:50

2022-01-13 FWL402 11:53

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 87.50	Delantera Derecha	Valor 82.40	Trasera Izquierda	Valor 74.00	Trasera Derecha	Valor 86.30	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
66.90	50	%	Eje 1 izquierdo	1967.00	4079.00	N	Eje 1 Derecho	2008.00	2797.00	N	2.04	30 %
			Eje 2 izquierdo	2679.00	3225.00	N	Eje 2 Derecho	2259.00	3216.00	N	15.70	30 %
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
33.30	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.06	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE
G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
G5	Luz Placa	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE
G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G6	Botiquín	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
G6	Triángulos	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G5	Luz interna	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
G6	Extintor	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G5	Terminalas Batería	CUMPLE
G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE			

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 SISTEMA DE FRENO