

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
04226684 - 04244425

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-11-18	WILFER MACHADO	CC (X) NIT () CE () No. 1017123846			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE104 #76-08		5555555	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
ESP509	Colombia	Público	Microbus	Renault	Nuevo master minibus		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2019	10031343387	2018-07-17	Blanco glacial	Diesel	93YMAF4CEKJ331580		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
M9TC678C029677	DIESEL	2299	211844	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	73.70		77.40		85.10		82.60
						Mínimo	Unidad
							%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
50.70	50	%	Eje 1 izquierdo	3401.00	6850.00	N	Eje 1 Derecho	3423.00	6675.00	N	0.64	30	%
			Eje 2 izquierdo	2567.00	5168.00	N	Eje 2 Derecho	3515.00	6748.00	N	27.00*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			21.50	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-5.91	-5.89						

Inspección Visual								
	Promedio de Tiempo	CUMPLE		Puertas	CUMPLE		Cruceta	CUMPLE
	Tapicería	CUMPLE		Banderola	CUMPLE		Eje2 llanta derecha	CUMPLE
	Anclaje Sillas	CUMPLE		Cinturones de Seguridad	CUMPLE		Reversa	CUMPLE
	Señales de Advertencia	CUMPLE		Indicadores de tablero	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
	Aseo General	CUMPLE		Espejos	CUMPLE		Latonería y Pintura	CUMPLE
	Pernos	CUMPLE		Estado Tubos Escape	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE
	Resortes o Ballestas	CUMPLE		Luces altas	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE
	Rotulas superiores	CUMPLE		Brazos Axiales	CUMPLE		Retrovisores	CUMPLE
	Anclaje de Batería	CUMPLE		Terminales	CUMPLE		Pito	CUMPLE
	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Promedio de Distancia	CUMPLE		Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
	Linterna	CUMPLE		Bastidor	CUMPLE		Limpiaparabrisas	CUMPLE
	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		Botiquín	CUMPLE
	Direccionales	CUMPLE		Luz interna	CUMPLE		Eje1 llanta derecha	CUMPLE
	Terminales Batería	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE		Stop	CUMPLE
	Ventanillas	CUMPLE		Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Tacos	CUMPLE
	Caja de dirección	CUMPLE		Amortiguadores	CUMPLE		Extintor	CUMPLE
	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		Triángulos	CUMPLE		Luz Placa	CUMPLE
	Cojinería	CUMPLE		Rotulas Inferiores	CUMPLE		Luces bajas	CUMPLE
	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		Gato	CUMPLE
	Llanta de repuesto	CUMPLE		Parabrisas	CUMPLE		Soportes	CUMPLE
	Pisos	CUMPLE		Luces de Parqueo	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.21
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.52	4.38
Eje2	4.23	4.13

WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)