

6295

EMPRESA

Alba Molanda Morales

NOMBRE DEL USUARIO

C. C.

52790367

INSPECCIÓN VISUAL EXTERIOR

DISTINTIVOS DE LA EMPRESA

PARABRISAS

ESPEJOS RETROVISORES

TAPICERIA

BOMPER DELANTERO Y TRASERO

ESTADO DE RINES

DIRECCIONALES

STOP

LUZ DE REVERSA

LUZ DE PARQUEO

LUZ PRINCIPAL

TAPA DE TANQUE

EMISIÓN DE HUMOS

PROFUNDIDAD LABRADO DE LLANTAS

TIRANTES DE LA DIRECCIÓN

TUERCAS / ESPÁRRAGOS

PELDAÑOS

OTROS

Observaciones:

R	A
R	A
R	A
R	A
R	X
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A

INSPECCIÓN VISUAL FOSO

RÓTULAS

SPLINDER

SISTEMA DE DIRECCIÓN

TIJERAS

TERMINALES

MANGUERAS

BALLESTAS

AMORTIGUADORES

FUGAS

OTROS

Observaciones:

R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A

LABRADO

LABRADO EJE 1

4,20	4,91
3,60	3,87
3,92	

LABRADO EJE 2

OTROS

Observaciones:

OBSERVACIONES

No. CALCOMANIA

FECHA DE
REVISIÓN 02/11/12

MARCA Changan

LÍNEA CS15

No. INTERNO

PLACA KPL816

MODELO 2023

Kms 134212

INSPECCIÓN INTERIOR

CINTURONES DE SEGURIDAD

PITO

LUZ INTERNA

INDICADORES DE TABLERO

SEÑALIZACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIA

ANCLAJES DE SILLETERIA

VIDRIOS Y ELEVAVIDRIOS

LIMITADOR DE VELOCIDAD

OTROS

Observaciones:

R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A

HABITÁCULO DEL MOTOR

ESTADO Y SOPORTE DE BATERIA

VARILLA DEL ACEITE

TAPA LLENADO DEL ACEITE

INEXISTENCIA LIQUIDO FRENOS

SISTEMA DE ARRANQUE

OTROS

Observaciones:

R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A

EQUIPO DE CARRETERA

BOTIQUÍN

SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

TACOS

GATO

CRUCETA

HERRAMIENTA


EXTINTOR Y FECHA DE VENCIMIENTO

OTROS

Observaciones:

R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A
R	A

FIRMA AUTORIZADA DIAGNOSTICENTRO


NOMBRE Aura Juliana Moreno

CDAFUSA

CDA REVISION TECNICO
MECANICA Y DE GASES FUSA
NIT: 9012272444
CR 27 NO. 5 07
Tel - 3123488950
FUSAGASUSA - Cundinamarca
INFO@CDAFUSA.COM

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2025-11-22 18:06:42	Nombre o Razón social ALBA YOLANDA MORALES ARIAS	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 52790367
Dirección CLL 2 5A S2 ESTE	Teléfono fijo o Número de Celular 3213073139	Ciudad FUSAGASUSA
Correo Electrónico cda.caja@gmail.com		Departamento Cundinamarca

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Placa KRL816		País COLOMBIA		Servicio Público		Clase CAMIONETA		Marca CHANGAN		Línea CS15	
Modelo 2023		Número de licencia de tránsito 10026169329		Fecha de matrícula 2022-05-23		Color BLANCO		Combustible / Propulsión Gasolina		VIN o Chasis LS5A3ABE3PD910011	
No de motor JL473QF*M3CL153023		Tipo motor OTTO		Cilindraje(cm³)(si aplica) 1490		Kilometraje 134217		Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4		Blindaje SI() NO(X)	
Potencia (si aplica)		Tipo de Carrocería WAGON		Fecha vencimiento SOAT 2026-05-21		Conversión GNV SI() NO() N/A(X)		Fecha Vencimiento GNV			

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	4.70	3.80				
DERECHA	4.91	3.87				3.92

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	35.4	34.2				
DERECHA	36.2	33.9				30.5

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA**H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	MOORE&WRIGHT	1510	176-01DTG			
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	FR2158	DH MULTIPRUEBAS AST MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	MICHAEL STIVEN SANCHEZ REY
Inspección visual	JOHAN SNEYDER FIERRO VILLAMIL

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

AURA JULIANA MORENO GUERRA
Director técnico

Fin del informe

