

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-12-09	Nombre o razón social LIZETH LORENA REINOSO	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 1006130250			
Dirección CR 12 A 57 20		Teléfono 3788466	Ciudad Call	Departamento Valle del cauca	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa ESZ787	País Colombia	Servicio Particular	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10035614599	Fecha Matrícula 2022-02-23	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD40XNM184285
No. Motor A460D033371	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 74545	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2025-12-09 ESZ787 17:03

2025-12-09 ESZ787 17:10

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 75.20	Delantera Derecha	Valor 56.50	Trasera Izquierda	Valor 81.30	Trasera Derecha	Valor 69.20	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
59.30	50	%	Eje 1 Izquierdo	2229.00	4181.00	N	Eje 1 Derecho	2656.00	4258.00	N	16.10	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1806.00	3226.00	N	Eje 2 Derecho	2032.00	3036.00	N	11.10	30	%
17.50*	18	%	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.14	Eje 2 0.05	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Luces altas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE	Interna	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Retroviseores	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Espesos	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	Pito	CUMPLE		