

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNÓSTICO

AUTOMOTOR EXPOSICIONES , NIT:

900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,

MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:

3039984 3039449

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2026-01-20	WILFER MACHADO	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1017123846			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE104 #76-08		5555555	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
ESP509	Colombia	Público	Microbus	Renault	Nuevo master minibus	
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2019	10031343387	2018-07-17	Blanco glacial	Diesel	93YMAF4CEKJ331580	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
M9TC678C029677	DIESEL	2299	216357	19	SI ( ) NO (X)	SI ( ) NO (X)



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	99.40		80.40		72.00		65.90
						Mínimo	Unidad
							%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
59.20	50	%	Eje 1 izquierdo	3978.00	7943.00	N	Eje 1 Derecho	4237.00	6915.00	N	6.11
			Eje 2 izquierdo	3855.00	6084.00	N	Eje 2 Derecho	4332.00	6784.00	N	11.00
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	
6.72*	18	%									

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
1.32	-0.33						

Inspección Visual						
	Cojinería	CUMPLE		Puertas	CUMPLE	
	Reversa	CUMPLE		Ventanillas	CUMPLE	
	Pernos	CUMPLE		Aseo General	CUMPLE	
	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
	Terminales Batería	CUMPLE		Resortes o Ballestas	CUMPLE	
	Promedio de Distancia	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE	
	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	
	Anclaje Sillas	CUMPLE		Triángulos	CUMPLE	
	Pito	CUMPLE		Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
	Luz Placa	CUMPLE		Stop	CUMPLE	
	Luces de Parqueo	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE	
	Promedio de Tiempo	CUMPLE		Luces bajas	CUMPLE	
	Terminales	CUMPLE		Estado Tubos Escape	CUMPLE	
	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Limpiaparabrisas	CUMPLE	
	Rotulas Inferiores	CUMPLE		Amortiguadores	CUMPLE	
	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE	
	Indicadores de tablero	CUMPLE		Extintor	CUMPLE	
	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE	
	Distintivo de la empresa	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE	
	Banderaola	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI**   X    
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		6.23
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.08	5.87
Eje2	4.32	4.40

\_\_\_\_\_  
HÉCTOR JAIME VALENCIA  
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

*Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)*