

CDAFUSA

CDA REVISION TECNICO
MECANICA Y DE GASES FUSA
NIT: 9012272444
CR 27 NO. 5 07
Tel - 3123488950
FUSAGASUGA - Cundinamarca
INFO@CDAFUSA.COM

A. INFORMACIÓN GENERAL**1. FECHA****2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

Fecha de prueba 2026-01-22 13:21:33	Nombre o Razón social ALBA YOLANDA MORALES ARIAS	Documento de Identidad CC(X) NIT() No. 52790367		
Dirección CLL 2 5A 92 ESTE		Teléfono fijo o Número de Celular 3213073139	Ciudad FUSAGASUGA	Departamento Cundinamarca
Correo Electrónico cda.caja@gmail.com				

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa KRL816	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMIONETA	Marca CHANGAN	Línea CS15
Modelo 2023	Número de licencia de tránsito 10026169329	Fecha de matrícula 2022-05-23	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis LS5A3ABE3PD910011
No de motor JL473QF*M3CU53023 4*	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1480	Kilometraje 141870	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2026-05-21	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	3.75	3.23				
DERECHA	4.22	3.43				2.46

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)
APROBADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	35.8	35.9				36.2
DERECHA	35.7	35.4				

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	MOORE&WRIGHT	1510	176-01DTG			
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	FR2158	DH MULTIPRUEBAS AST MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	MICHAEL STIVEN SANCHEZ REY
Inspección visual	JOHAN SNEYDER FIERRO VILLAMIL

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JM' or similar initials.

JIMMY MANUEL MARTINEZ ROCHA
Director técnico

Fin del informe