

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005439-2201

C.D.A. SEIKOU S.A.S.

CDA SEIKOU SAS  
NIT 901074563-0  
Cra 20 No 66-34/40  
7557338  
BOGOTA D.C

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-01-26	Nombre o razón social: ABELARDO RUBIANO HERNANDEZ	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 80357897		
Dirección: CL 56 SUR N 77 44	Telefono: 3204567450	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL		

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: JTR031	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2022	Cilindraje: 1598	Kilometraje: 15280
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10023281490	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:	



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	61		60		64		58	40	%

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
75,5	50	%	Eje 2 Izquierdo	2633	3953	N	Eje 2 Derecho	3181	3669	N	17,2	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	2136	2806	N	Eje 3 Derecho	1902	2619	N	11	30	%
26,4	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral											
Eje 1	-0,1	Eje 2	0	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10	Unidad (m/km)

Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE						
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE						
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE						
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE						
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE						
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latoneria y Pintura	CUMPLE						
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMPLE						
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojineria	CUMPLE						
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE						
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE						
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE						
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE						
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE						
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE						
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE						

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**  
NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5,44	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,33	6,54
Eje 2	6,89	6,21

*[Firma manuscrita]*  
CARLOS RINCON

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.