

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA *Exposiciones* CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
6626681 6624125

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2022-04-09	Nombre o razón social VIACOTUR SA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 811030548	
Dirección CLLE 12 #30-180	Teléfono 4441022	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
TRM801	Colombia	Público	Camioneta	Chevrolet	Dmax		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2015	10008555831	2014-12-04	Blanco galaxia	Diesel	8LBETF3W3F0271532		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
LZ3219	DIESEL	2500	273713	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 80.20	Delantera Derecha	Valor 88.90	Trasera Izquierda	Valor 69.00	Trasera Derecha	Valor 57.90	Mínimo	Unidad %

[illegible]

Desviación lateral						
Eje 1 -0.12	Eje 2 -0.09	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10 Unidad m/km

Inspección Visual								
G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G5	Luz Placa	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE
G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE
G5	Luces bajas	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE
G6	Botiquín	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE
G5	Terminales Batería	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
G5	Luces altas	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE
G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.00	4.00
Eje2	4.40	4.00

HÉCTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)