

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA VASQUEZ COBO, NIT:
900576533-0 Av 2B # 28Norte-37, CALI
(VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799616

FECHA

Fecha de prueba 2022-08-02	Nombre o razón social WISTON SERNA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1054553066
Dirección CLLE 36 7-19	Teléfono 1000000	Ciudad Cali

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa WNZ181	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Changan	Línea Eulove
Modelo 2016	No. de licencia de transito 10021228463	Fecha Matrícula 2016-04-21	Color Blanco	Combustible Gasolina	VIN o Chasis LS4ADE2R6GF600175
No. Motor JL473Q1F34J042141	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1370	Kilometraje 139722	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2022-08-02 WNZ181 14:58



2022-08-02 WNZ181 15:04

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 58.40	Delantera Derecha	Valor 64.90	Trasera Izquierda	Valor 67.70	Trasera Derecha	Valor 89.70	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
62.10	50	%	Eje 1 izquierdo	1778.00	3530.00	N	Eje 1 Derecho	2228.00	3491.00	N	20.20*	30	%
			Eje 2 izquierdo	1700.00	2571.00	N	Eje 2 Derecho	1871.00	2602.00	N	9.14	30	%
25.80	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral

Eje 1 -0.06	Eje 2 -0.15	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Reversa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
			CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE