

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

**CDA** CDA VASQUEZ COBO, NIT:  
900576533-0 Av 2B # 28Norte-37, CALI  
(VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799616

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2022-09-13		Nombre o razón social ADONI TRANS			
Dirección CALI		Teléfono 1000000		Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca

DATOS DEL VEHICULO

Placa TZN003	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster dynamique
Modelo 2013	No. de licencia de transito 10007441136	Fecha Matrícula 2013-10-01	Color Blanco artic	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSRAJ6DM019300
No. Motor A402C014859	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1998	Kilometraje 483435	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )



2022-09-13 TZN003 08:23



2022-09-13 TZN003 08:32

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 88.60	Delantera Derecha	Valor 79.20	Trasera Izquierda	Valor 86.60	Trasera Derecha	Valor 74.00	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
61.20	50	%	Eje 1 izquierdo	3409.00	N	Eje 1 Derecho	3319.00	4590.00	N	2.64	30	%
			Eje 2 izquierdo	1338.00	N	Eje 2 Derecho	1028.00	3186.00	N	23.20*	30	%
18.20	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho			N		%	
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho			N		%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral

Eje 1 -0.04	Eje 2 -0.67	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Reversa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Bolíquin	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batena	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Colinería	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje de Batena	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Galo	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Crueta	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO