

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA**

NTC 6282 (según corresponda)

Código	Descripción	Grupo		Tipo de defecto	
		A	B	X	
1.1.7.30)	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.-	2.1.1		X	
		Total	0	1	

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL**

NTC 6218 NTC6282, 4983, NTC 4231 y NTC 3565 (según corresponda)

Código	Descripción	Grupo		Tipo de defecto	
		A	B		
		0	0		
		Total	0	0	

**D.1. DEFECTOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA**

Código	Descripción	Grupo		Tipo de defecto	
		A	B		
		0	0		
		Total	0	0	



D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL ARRABO Y PRESIÓN DE LAS TANTAS

	E <sub>1</sub> (mm) (ps)	E <sub>2</sub> (mm) (ps)	E <sub>3</sub> (mm) (ps)	E <sub>4</sub> (mm) (ps)	E <sub>5</sub> (mm) (ps)	Repetição (mm) (ps)
QUERIDA	6.30	4.10	5.20	5.20	6.30	6.30
RE-QUERIDA	6.30	4.10	5.20	5.20	6.30	6.30

Nota

**Defectos** **Tipo A:**Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo la de otros vehículos la de sus

**Defectos Tipo B** Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, a de otros vehículos, la de sus ocupantes.

... que con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Sólo aplica para vehículos de este tipo)

IN ISRAEL.

b) La cantidad total de defectos tipo B, sea igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares.

que el sistema de salud no es de la gente, es de los que tienen más poder, y que el sistema de salud no es para la gente, es para los que tienen más poder.

NUMEROS DE LOS I.M.R.R.P. ASOCIADOS AL VEHICULO P/

卷之三

0 P. 1433.00

G. FOTOGRAFÍAS TOMADAS

The image consists of two vertical surveillance photographs of a white car. In the top photo, the car is viewed from the front-left, showing its front grille with the number '10' and a license plate that reads '10-135'. The bottom photo shows the same car from a side-front angle, also with the license plate '10-135'. Both photos are grainy and appear to be taken at night or in low light conditions.

Alineador al paso L2/04004007

Alineador al baso L2/0400400/  
Profundímetro L2/H2008A05502  
Detector de Holguras L201406100

Suspension, L204103107 | 16 minutes, 00 seconds

.301W  
tvNet v5.0

NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE

Sensorial Exterior/Interior (177) RENE ALEXANDER GOMEZ Alireaction at peso (111) NELA ALVAREZ-GOMEZ  
177-DENE ALFAYA HERNANDEZ GOMEZ

**Alumbro (177) RENE ALEXANDER GOMEZ** Frenos y Suspension (177) RENE ALEXANDER GOMEZ Kines y Lianas (177) RENE

FOTO D. (177) RENE ALEXANDER GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO

(1040) GERMAN GUILLERMO CASTILLO

Good Government

四〇九

abajo orientaciones de la NTC 5375, sin embargo este es un servicio no regulado y no hace parte de las competencias.