

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CDA VASQUEZ COBO, NIT:
900576533-0 Av 2B # 28Norte-37, CALI
(VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799616

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2022-11-08	Nombre o razón social ADONITRANS					Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 900527861-2	
Dirección CRA 34 4D 80					Teléfono 3909225	Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca
DATOS DEL VEHICULO							

Placa ESZ587	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster	
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10026539329	Fecha Matrícula 2022-07-06	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD202PM298142	
No. Motor A452D010497	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 17481	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2022-11-08 ESZ587 11:19

2022-11-08 ESZ587 11:25

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 82.50	Delantera Derecha	Valor 81.40	Trasera Izquierda	Valor 84.40	Trasera Derecha	Valor 74.40	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
71.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2782.00	N	Eje 1 Derecho	2773.00	N	0.32	30	%
			Eje 2 izquierdo	1997.00	N	Eje 2 Derecho	2075.00	N	3.76	30	%
30.40	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 8.69	Eje 2 -3.93	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	-------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Bolíquin	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS