

INSPECCION PREVENTIVA

	NIT 901268431-0
	CDA LA 34
	Dirección TRAVS 29 33A33
	Cd. SANTIAGO DE CALI

Tel. 4853573

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de Prueba 12/01/23 03:44 PM	Nombre o Razón social: Gomez agudelo	Sandra milena	Documento de Identidad CC.(X) NIT.() No.29114676
Dirección Cra 2 #6-63	Teléfono 3108228969	Ciudad: SANTIAGO DE CALI	Departamento VALLE DEL CA

3. DATOS DEL VEHICULO					
Ptaca ES2587	Pais COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2023	No. de licencia de tránsito 10026539329	Fecha Matricula 2022-07-06	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible GASOLINA	VIN o Chasis 9FBHJD202PM298142
No. Motor A452D010497	Tipo motor 4 T	Cilindraje 1333	Kilometraje 26352	Numero de ejes 4	Vidrios polarizados SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCION MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo * significa un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles			5. Intensidad e inclinación de las Luces Bajas				6. Suma de la intensidad de todas las Luces				
Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape	79.9	dBA	Baja Derecha	20.0	2.5	Klx	2.30	0.5-3.5	%		
			Baja Izquierda		2.5	Klx		0.5-3.5	%	35.0	225
											Klx

7. Suspensión (Si Aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	66.4		69.9		74.9		57.2
							Mínimo
							40
							Unidad
							%

8. Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
90.3	50	%	Eje 1 Izquierdo	4064	4300	N	Eje 1 Derecho	4594	3866	N	11.5
			Eje 2 Izquierdo	1660	2614	N	Eje 2 Derecho	1806	2634	N	8.08
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	>30
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	>30
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	>30

9. Desviación Lateral											
Eje 1	4.19	Eje 2	4.21	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	+/-10
											Unidad
											m/km

10. Dispositivos de Cobro											
Referencia comercial de la llanta	Error en distancia			Error en tiempo			Máximo			+/-2	Unidad
											%

11. Emisión de Gases						11.a Vehículos con ciclo OTTO					
Temp	Rpm	Monóxido de Carbono (CO)		Dióxido de Carbono (CO2)		Oxígeno (O2)		Hidrocarburo (como hexano)		Óxido Nitroso (NO)	
		CO	Valor	Norma	unid	CO2	Valor	Norma	unid	HC	Valor
	934	CO	0.14	[0-1.0]	%	CO2	14.9	[<7]	%	HC	174
	2554	CO	0.12	[0-1.0]	%	CO2	14.9	[<7]	%	HC	175
											Norma
											unid
											ppm
											ppm

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
10000	Presencia de aristas vivas o bordes cortantes exteriores en el vehículo	Revisión exterior	X	
10006	Corrosión o mal estado de la carrocería	Revisión exterior		X
10012	Mal estado de parachoques y/o defensas	Revisión exterior		X
		Total	1	2

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		

El criterio de aprobación o no de una revisión preventiva es exclusivo del Ingeniero o Director técnico de CDA. La revisión preventiva es entendida como la inspección y la obtención de datos para analizar los resultados, sin emitir calificación. Ver Resolución 315 min. transporte

Causa de Rechazo

- Se encuentra al menos un defecto Tipo A
- La cantidad total de defectos tipo B sea

Igual o superior a 10 para vehículos particulares
Igual o superior a 5 para vehículos públicos
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicletas
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros
Igual o superior a 5 para Vehículos de enseñanza automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Luces:

labrado llanta derecha del eje 2: 3.96
 labrado llanta izquierda del eje 1: 3.17
 labrado llanta derecha del eje 1: 4.78
 labrado llanta izquierda del eje 2: 3.33
 labrado de llanta de repuesto 1: 2.84

G. NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADAS

Yeison Fernando Alzate Zapata
 YEISON FERNANDO ALZATE ZAPATA

Este documento hace referencia a una verificación y evaluación de la conformidad del vehículo referente a la NTC 5375 y normatividad vigente; NO es válido como certificado de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones contaminantes; De igual manera NO debe entenderse como mantenimiento preventivo, según el artículo 3 de la resolución 0315 de 2013.



H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Luces	CARLOS DANIEL BENITEZ CAMACHO
Ruido	CARLOS DANIEL BENITEZ CAMACHO
Gases	CARLOS DANIEL BENITEZ CAMACHO
Inspeccion visual	CARLOS DANIEL BENITEZ CAMACHO
Freno	CARLOS DANIEL BENITEZ CAMACHO
Suspension	CARLOS DANIEL BENITEZ CAMACHO
Foto	CARLOS DANIEL BENITEZ CAMACHO
Desviacion	CARLOS DANIEL BENITEZ CAMACHO

INSPECCION PREVENTIVA

INSPECCION PREVENTIVA