

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2023-06-13	Nombre o razón social WILLIAM GONZALEZ				Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 166687836
Dirección CR 5 B NO 70 60			Teléfono 3102031	Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca
DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Placa GVS495	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10027041218	Fecha Matricula 2022-08-29	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD202PM345167
No. Motor J759Q143517	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 25862	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
Blindaje SI () NO (X)					



2023-06-13 GVS495 09:24

2023-06-13 GVS495 09:29

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 81.50	Delantera Derecha	Valor 70.10	Trasera Izquierda	Valor 82.00	Trasera Derecha	Valor 65.40	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 81.60	Unidad % 50	Fuerza	Peso	Unidad N	Fuerza	Peso	Unidad N	Desequilibrio 7.69	Máximo 30	Unidad %
			Eje 1 Izquierdo	3175.00	3826.00	N	Eje 1 Derecho	2931.00	3558.00	N	
			Eje 2 Izquierdo	2290.00	2768.00	N	Eje 2 Derecho	2034.00	2637.00	N	
Eficacia auxiliar	Mínimo 22.70	Unidad % 18	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral

Eje 1 0.06	Eje 2 0.46	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	---------------	-------------

Inspección Visual

Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Ancaje Sillas	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Llantonería y Pintura	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Ancaje de Batería	CUMPLE	Indicadores da tablero	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Bolíquin	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	6.33	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.12	5.02
Eje2	5.92	5.23

DANIEL ESTEBAN ESTUPIÑAN ENRIQUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no estan relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)