

INSPECCION PREVENTIVA



NIT 900786108
CDA LA AUTOPISTA S.A.S.
Dirección CALLE 70 # 7 E BIS - 28
Cd. CALI

Tel. 6023830860

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

Fecha de Prueba 30/09/23 07:42 AM	Nombre o Razón social: Castañeda Luis carlos	Documento de Identidad CC.(X) NIT.() No.4445907
Dirección Cra26g9 72t 33	Teléfono 3117503432	Ciudad: SANTIAGO DE CALI
		Departamento VALLE DEL CA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa GVT206	Pais COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2024	No. de licencia de transito 10029616483	Fecha Matricula 2023-07-25	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible GASOLINA	VIN o Chasis 9FBHJD404RM709041
No. Motor A460D052240	Tipo motor 4 T	Cilindraje 1333	Kilometraje 39245	Numero de sillas 4	Vidrios polarizados SI() NO(X)
					Blindeje SI() NO(X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo * significa un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad e inclinación de las Luces Bajas

6. Suma de la Intensidad de todas las Luces

Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape		dBA	Baja Derecha 16.1	2.5	Klx	1.61	0.5-3.5	%	75.8	225	Klx
			Baja Izquierda	2.5	Klx		0.5-3.5	%			

7. Suspensión (Si Aplica)

Valor	Valor	Valor	Valor	Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda 84.6	Delantera Derecha 70.0	Trasera Izquierda 80.9	Trasera Derecha 57.8	40	%

8. Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
72.9	50	%	Eje 1 Izquierdo 3290	4229	N	Eje 1 Derecho 2981	3973	N	9.41	>30	%
			Eje 2 Izquierdo 2161	3216	N	Eje 2 Derecho 1965	2840	N	9.05	>30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		>30	%
28.6	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		>30	%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		>30	%

9. Desviación Lateral

Eje 1 2.83	Eje 2 7.52	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +-10	Unidad	m/km
------------	------------	-------	-------	-------	-------------	--------	------

10. Dispositivos de Cobro

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	Error en tiempo	Máximo +-+/-2	Unidad	%
-----------------------------------	--------------------	-----------------	---------------	--------	---

11. Emisión de Gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp	Rpm	Monóxido de Carbono (CO)	Dióxido de Carbono (CO2)	Oxígeno (O2)	Hidrocarburo (como hexano)	Oxido Nitroso (NO)
		CO	CO2	O2	HC	NO
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
		Norma	Norma	Norma	Norma	Norma
		unid	unid	unid	unid	unid
812	Ralentí	0.52	12.4	1.63	147	Ralentí
		[0-0.8]	[<7]	[0-5]	[0-160]	
2396	Crucero	0.48	10.1	1.28	129	Crucero
		[0-0.8]	[<7]	[0-5]	[0-160]	

11.b Vehículos Diesel

Temp	Rpm	Ciclo1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Resultado
		%	%	%	%	%
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
		Norma	Norma	Norma	Norma	Norma
		Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad

11.c Defectos Encontrados en la prueba

Dilusión (Gasolina)	Criterios de Validación(Motor Diesel)	Potencia	Díametro
---------------------	---------------------------------------	----------	----------

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
Total			

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
Total			

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
Total			

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

labrado llanta derecha del eje 2: 7.98
labrado llanta izquierda del eje 1: 7.57
labrado llanta derecha del eje 1: 7.63
labrado llanta izquierda del eje 2: 7.87
labrado de llanta de repuesto 1: 7.98
Luces: Expl 1: 0.0 Expl 2: 0.0
Gases:

G. NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADAS

Luder Alexander Agredo

Este documento hace referencia a una verificación y evaluación de la conformidad del vehículo referente a la NTC 5375 y normatividad vigente. NO es válido como certificado de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones contaminantes; De igual manera NO debe entenderse como mantenimiento preventivo, según el artículo 3 de la resolución 0315 de 2013.



H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Inspeccion visual	Jhon Borrero Zuñiga
Foto	Jhon Borrero Zuñiga
Luces	Fabian Leonardo Hernandez Perez
Ruido	Fabian Leonardo Hernandez Perez
Freno	WILIAN ANDRES MINA
Gases	Jhon Borrero Zuñiga
Desviación	WILIAN ANDRES MINA
Suspension	WILIAN ANDRES MINA