

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA VASQUEZ COBO, NIT:
900576533-0 Av 2B # 28Norte-37,
CALI (VALLE DEL CAUCA) TEL:
3799616

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 024-02-19	Nombre o razón MARIA QUELIS ZAPATA CANDELO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 25367132
Dirección ARRERA 4B 60 21	Teléfono 1000000	Ciudad Call

DATOS DEL VEHICULO

laca ESZ344	País Colombia	Servicio Particular	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
lodelo 22	No. de licencia de transito 10023221730	Fecha Matrícula 2021-06-24	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD204NM863780
d. Motor 59Q052977	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1598	Kilometraje 1	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2024-02-19 ESZ344 10:21

2024-02-19 ESZ344 10:24

Suspensión (si aplica)

antera quierda	Valor 75.50	Delantera Derecha	Valor 69.70	Trasera Izquierda	Valor 71.60	Trasera Derecha	Valor 66.70	Mínimo 40	Unidad %
-------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Ma	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
30	50	%	Eje 1 Izquierdo	2283.00	3866.00	N	Eje 1 Derecho	2509.00	3891.00	N	9.01	30
			Eje 2 Izquierdo	1510.00	2801.00	N	Eje 2 Derecho	1480.00	2785.00	N	1.99	30
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
10	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

	Eje 2 0.04	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
--	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual


Terminales	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
identificación Reglamentaria	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
uz de parqueo	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Pito	CUMPLE
salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
versa	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
reccionales	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
portes	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
uceta	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
ortiguadores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
nterna	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
rmos	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
e2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
e2 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
os	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
p	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Gato	CUMPLE
1 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
o General	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
ntivo de la empresa	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
ntor	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Rin Derecho	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE		CUMPLE

APROBADO: SI_X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.32
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.32	4.98
Eje2	3.98	2.22


CEK SOLARROYO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)