


# FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón	Documento de identidad			
2024-03-02	ADRIAN VASQUEZ	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 76142617			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CRA 27A 103 88	1000000	Cali	Valle del cauca		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea		
LFL 128	Colombia	Público	Camioneta	Dfsk	Dxx6470asf 1.8		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2023	10026497758	2022-06-30	Blanco	Gasolina	LVZA53P93PCB01447		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
SFG1822308943	OTTO	1798	96633	7	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)	



2024-03-02 LFL128 11:59



2024-03-02 LFL128 12:00

## Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	76.40		87.40		79.60		89.40	40	%

## Frenos

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
52.70	50	%	Eje 1 izquierdo	2862.00	4266.00	N	Eje 1 Derecho	2823.00	4391.00	N	1.36	30	%
			Eje 2 izquierdo	1509.00	3715.00	N	Eje 2 Derecho	1251.00	3659.00	N	17.10	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
14.20*	18	%											

## Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.49	0.22				10	

## Inspección Visual


Rotulas inferiores	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Basidior	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X\_**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**\_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.10
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.87	4.90
Eje2	5.09	5.21



**FELIX MAURICIO ORTIZ BECERRA**

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)