

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA VASQUEZ COBO, NIT:
900576533-0 Av 2B # 28 Norte-37,
CALI (VALLE DEL CAUCA) TEL:
3799616

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2024-04-22	Nombre o razón MARIA QUELIS ZAPATA CANDELO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 25367132	
Dirección CARRERA 4B 60 21	Teléfono 1000000	Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca
DATOS DEL VEHICULO			
Placa ESZ344	País Colombia	Servicio Publico	Clase Camioneta
Modelo 2022	No. de licencia de tránsito 10023221730	Fecha Matricula 2021-06-24	Color Blanco glacial (v)
No. Motor J759Q052977	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 106981
Número de Sillas 5		Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)
Marca Renault		Línea Duster	
Combustible Gasolina		VIN o Chasis 9FBHJD204NM863780	



2024-04-22 ESZ344 09:31



2024-04-22 ESZ344 09:36

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	46.70	Delantera Derecha	Valor	72.60	Trasera Izquierda	Valor
						Derecha	Valor
							Mínimo
							40
							Unidad
							%

Frenos											
Fuerza			Peso			Unidad			Desequilibrio		
Eje 1 Izquierdo	2299.00	3735.00	N	Eje 1 Derecho	2128.00	4280.00	N	7.44	30	%	
Eje 2 Izquierdo	2098.00	2702.00	N	Eje 2 Derecho	1615.00	2954.00	N	23.00*	30	%	
Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%	
Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%	
Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%	

Desviación lateral							
Eje 2	1.15	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km

Inspección Visual					
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Unterna	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Latoreria y Pintura	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
aseo General	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
uerlas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
lanta de repuesto	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
e1 Rin Derecho	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
e3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
e2 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
ortes o Ballestas	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
placa	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
eria	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
cionales	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
s	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO__

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		6.12
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	1.66	1.71
Eje2	9.08	5.89



FELIX MAURICIO ORTIZ BECERRA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Techniq Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)