

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL.



CDA VASQUEZ COBO, NIT:
900578533-0 Av 2B # 28Norte-37.
CALI (VALLE DEL CAUCA) TEL:
3199016

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2024-05-03	Nombre o razón ADRIAN VASQUEZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 76142617
Dirección CRA 27A 103 88	Teléfono 10000000	Ciudad Cali Departamento Valle del cauca

DATOS DEL VEHICULO

Placa LFL128	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Dfsk	Línea Dxx6470asf 1.8
Modelo 2023	No. de licencia de tránsito 10026497758	Fecha Matrícula 2022-06-30	Color Blanco	Combustible Gasolina	VIN o Chasis LVZA53P93PCB01447
No. Motor SFG1822309843	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1798	Kilometraje 111166	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2024-05-03 LFL128 16:28

2024-05-03 LFL128 16:34

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 66.60	Delantera Derecha	Valor 74.90	Trasera Izquierda	Valor 60.90	Trasera Derecha	Valor 74.70	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
60.10	50	%	Eje 1 izquierdo	2818.00	3350.00	N	Eje 1 Derecho	2699.00	4021.00	N	4.22	30	%
			Eje 2 izquierdo	1390.00	2993.00	N	Eje 2 Derecho	1259.00	3229.00	N	9.42	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.28	Eje 2 0.47	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Promedio de Tiempo	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	ExtIntor	CUMPLE	Bolíquin	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Espojos	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Limplaparabrisas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Terminalos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE