

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
6666664 6601122

FECHA		INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICA	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
2024-06-24	JHON FREDY LOPEZ NARANJO	Documento de identidad	CC (X) NIT () CE () No. 8105586
Dirección		Teléfono	Ciudad
CR 53 13 A SUR 51		5555555	Medellin
Placa	País	DATOS DEL VEHICULO	
ESR047		Servicio	Departamento
			Antioquia

Placa ESR047	Pais Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Jac	Línea S2(hfc7151eav)
DATOS DEL VEHICULO					
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10018914223	Fecha Matricula 2019-08-02	Color Blanco	Combustible Gasolina	VIN o Chasis LJ12EKR28L4002100
No. Motor K3321212	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1499	Kilometraje 168956	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X) Blindaje SI () NO (X)



Delantera Izquierda		Valor	68.00	Delantera Derecha		Valor	73.00	Suspensión (si aplica)			
								Trasera Izquierda		Valor	67.60
								Trasera Derecha		Valor	78.50
										Mínimo	Unidad %
Eficacia	Mínimo	Unidad	Frenos								

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Frenos			Derecha			Unidad		
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
54.50	50	%	Eje 1 izquierdo 2212.00	4305.00	N	Eje 1 Derecho 2483.00	3296.00	N	10.90	30	%
			Eje 2 izquierdo 1696.00	4248.00	N	Eje 2 Derecho 1643.00	3272.00	N	13.30	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			
7.88*	18	%	Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			
Eje 1	Eje 2		Desviación lateral								

Eje 1 0.03		Eje 2 0.11		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/-		10		Unidad m/km	
Inspección Visual															

		Inspección Visual		+/-	10	Unidad m/km
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura		
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta		CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovísores		CUMPLE
Ventanas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda		CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos		CUMPLE
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Parabrisas		CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Cojinería		CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Bastidor		CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Pito		CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Luces de Parqueo		CUMPLE
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho		CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Direccionales		CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería		CUMPLE
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas		CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas inferiores		CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha		CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería		CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Rotulas superiores		CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Espijos		CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.11
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.98	3.47
Eje2	3.29	3.65


NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA
STEVEN ZAPATA SERNA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)