

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA VASQUEZ COBO, NIT:
900576533-0 Av Vásquez Cobo #
28N-37, CALI (VALLE DEL CAUCA)
TEL: 3799616

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-07-15	Nombre o razón JESUS ALBERTO AGUIRRE BEDOYA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 7499391
Dirección CALLE 62A 1 2 10	Teléfono 1000000	Ciudad Cali

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESQ074	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Ford	Línea Ecosport
Modelo 2019	No. de licencia de 100032096750	Fecha Matrícula 2018-12-12	Color Blanco artic	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9BFZB55U5K8735433
No. Motor XZJAK8735433	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1497	Kilometraje 97561	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2025-07-15 ESQ074 15:20



2025-07-15 ESQ074 15:26

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 81.20	Delantera Derecha	Valor 79.10	Trasera Izquierda	Valor 66.70	Trasera Derecha	Valor 87.20	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 72.50	Unidad 50 %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	2649.00	3632.00	N	Eje 1 Derecho	2652.00	3584.00	N	0.11	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo 28.80	Unidad 18 %	Eje 2 izquierdo	1909.00	2845.00	N	Eje 2 Derecho	2039.00	2695.00	N	6.38	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.05	Eje 2 0.02	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE

	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	2.54	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.63	2.85
Eje2	3.86	3.76

JHOMER MIGUEL BASTIDAS BASTIDAS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)