

# HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS

## ANEXO 7 - Hoja 1

### Revisión Preventiva


**Ficha Técnica Bimensual Centro Especializado Autotech Colombia SAS**  
Nit. 901211425 - 0

**AUTO TECH**  
Centro Especializado

**AUTO TECH**  
Centro Especializado

1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO:	
Fecha de puesta 28 - 06 - 2025	Nombre o razón social JULIETH HARBLEIDY TRUJILLO
Dirección KR 86 No 13B - 89	Documento de identidad CC. [X] NIT. [ ] No. 29120519
Teléfono 3187392122	Ciudad CAU
	Departamento VALLE DEL CAUCA

2. DATOS DEL VEHÍCULO:					
Placa GVR793	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2022	No Licencia de tránsito 10023716833	Fecha de matrícula 20/08/2021	Color BLANCO VERDE	Combustible GASOLINA	No Chasis o Serial 9FBBH4D40LNMP03875
No de Motor A4600015176	Cilindrada 1333	Kilometraje 171.735		Fecha de vencimiento SOAT 29/04/2026	Fecha de vencimiento RTM/G 17/08/2025

3. RESULTADOS DE INSPECCIÓN VISUAL:	
B (BUENO) - M (MALO)	B M
REVISIÓN EXTERIOR	
Presencia de tiras vivas exteriores en el vehículo	X
Cierre inadecuado de puertas	X
Race o interferencia entre las llantas y los guardabarros y carrocería	X
Holgura con riesgo de desprendimiento de la rueda de repuesto	X
Inexistencia de algún espejo retrovisor	X
Mal funcionamiento de limpia cristales delantero	X
RÍENES Y LLANTAS	
Faltan tuercas, espárragos, tornillos o pernos en cualquier rueda	X
Deformación excesiva en cualquiera de los rines	X
Profundidad o labrado no inferior a 2 mm	X
Despegue o rotura en bandas laterales	X
REVISIÓN INTERIOR	
El ancho de sillín excede con lo estipulado en la licencia de tránsito [DOC VH]	X
La inexistencia de elementos de control de velocidad - clímanos	X
Funcionamiento del pitó o dispositivos acústicos	X
Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	X
Estado o funcionamiento deficiente de los cheques y seguros	X
Inexistencia o malfuncionamiento de algún cinturón de seguridad	X
Luces interiores del vehículo - Comandos que enciendan y comiutan luces	X
DIRECCIÓN	
Fijación defectuosa y holguras excesivas de cualquier elemento dirección	X
Testigos o indicadores encendidos en el tablero que indiquen falta	X
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN	
El no funcionamiento de comandos que enciendan luces	X
Mal estado o ausencia de partes de luces de vehículo	X
Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo	X
SISTEMA DE FRENIOS	
Cantidad del líquido de frenos por fuera de los niveles indicados	X
4. OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN:	
La profundidad mínima de la banda de rodamiento debe ser de 2 a 3 mm / RUEDA DELANTERA DERECHA 8.0MM / RUEDA DELANTERA IZQUIERDA 8.0MM	
RUEDA TRASERA DERECHA 8.0MM / RUEDA TRASERA IZQUIERDA 8.0MM / LLANTA DE REPUESTO 6.4MM	
FECHA DE VENCIMIENTO EXTINGUOR ABRIL 2025	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este documento no reemplaza en ningún momento al Certificado de REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIÓNES CONTAMINANTES</li> <li>• Los resultados de esta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a esta revisión</li> </ul>	
<input checked="" type="checkbox"/> APROBÓ	<input type="checkbox"/> NO APROBÓ
 <b>FIRMA AUTORIZADA CENTRO ESPECIALIZADO</b> CESAR TELLO C.C. 14826027	
 <span style="float: right;"></span>	

### ANEXO 7 - Hoja 3