

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2025-12-27	Nombre o razón LORENA LOZANO ROA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 66923263
Dirección CL 18 53 B 88	Teléfono 1000000	Ciudad Cali Departamento Valle del cauca

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa ETK050	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2021	No. de licencia de transito 10021483874	Fecha Matrícula 2020-10-30	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR595MM616933
No. Motor 2842Q254052	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 94251	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2025-12-27 ETK050 11:14

2025-12-27 ETK050 11:22

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 20.60*	Delantera Derecha	Valor 89.10	Trasera Izquierda	Valor 78.60	Trasera Derecha	Valor 83.90	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	-----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	2213.00	N	Eje 1 Derecho	1834.00	N		%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 izquierdo	2751.00	N	Eje 2 Derecho	2410.00	N		%	
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		%	
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		%	

Desviación lateral

Eje 1 0.05	Eje 2 -0.27	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Luces bajas	NO CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Stop	NO CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Rotulaciones inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Rotulaciones superiores	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Asientos Sillas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE