



DATOS DEL VEHÍCULO Y DICTAMEN

Placa:	SLP368	Cliente:	TURISMO DE ANTIOQUIA PARA C
Marca:	NISSAN	Identificación:	8110413066
Línea:	CABSTAR TL 1.35	Teléfono:	3005124174
Color:	Blanco	Dirección:	Amaga
Nº Motor:	BD30123780Y	Fecha Revisión:	22/02/2023 04:12 p.m.
Nº Chasis:	CKDABFTL07D100986	SOAT Hasta:	20/02/2024
Matriculado:	17/01/2007	RTM Hasta:	23/10/2023
Inspector:	Luisafernandacolorado		
Empresa:	Cda Ajustev Riosucio		



APROBADO

FOTOS DEL VEHÍCULO



EXTERIOR



Carrocería y Chasis	Bueno
Limpiabrisas	Bueno
Peldaños	Bueno
Retrovisores	Bueno
Vidrios	Bueno
Dispositivos de Retención de Carga	Bueno
Sistema de Escape	Bueno

INTERIOR



Habitáculo del Conductor	Bueno
Cinturones de Seguridad y Anclajes	Bueno
Dispositivo de Control de Velocidad	Bueno
Bocina o Dispositivo Acústico	Bueno

SUSPENSIÓN




Suspensión	Bueno
------------	-------


DIRECCIÓN





Dirección	Bueno
-----------	-------

RINES Y LLANTAS 	
Rines y Llantas	Bueno

SISTEMA DE COMBUSTIBLE 	
Sistema de Combustible	Bueno

ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN 	
Luces	Regular
Salida de Emergencia y Placas	Bueno
Equipo de Carretera	Bueno
Botiquin	Bueno

DOCUMENTOS 	
SOAT	Bueno
Revisión Tecnico Mecánica	Bueno

MOTOR 	
Motor	Regular

TRANSMISIÓN 	
Transmisión	Bueno

FRENOS 	
Pedal	Bueno
Guayas	Bueno
Bomba de Vacío (Booster) o Compresor y Anclajes	Bueno
Válvula de Regulación del Freno de Estacionamiento	Bueno
Tubos y Mangueras de Frenos	Bueno
Cilindros Mordazas y Bandas	Bueno
Eficacia del Frenado	Bueno


PROFUNDIDAD LABRADO DE LAS LLANTAS			
Delantera Izquierda: 7.1 mm			Delantera Derecha: 5.4 mm
Trasera Izquierda Externa Eje 2: 9.2 mm			Trasera Derecha Externa Eje 2: 3.6 mm
Trasera Izquierda Interna Eje 2: 12.1 mm			Trasera Derecha Interna Eje 2: 3.2 mm
Repuesto: 8.5 mm			

CLÁUSULAS
<p>Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse de los Centros de Diagnóstico Automotor, habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación expedida por el Organismo de Acreditación (ONAC), cuentan con la idoneidad necesaria.</p> <p>Nota: Los resultados de la Revisión Preventiva no reemplaza el Certificado de Revisión Tecnicomecanica y Emisiones Contaminantes.</p>

DETALLES

OBSERVACIONES

-Direccional trasera derecha no funciona. -Humedad leve de aceite por caja de dirección.. *Vehículo revisado por los Inspectores: Jean Paul Duarte y Jairo Fernando Mafla*.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Y. Pino', is centered within a light pink rectangular box.

ING. YERYUN DARIO PINO JARAMILLO
TARJETA PROFESIONAL 05117 - 361649 ANT