

# FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

**CDA**  
SABANETA  
CDA SABANETA LTDA, NIT:  
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)  
4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2024-07-24	JUAN ESTEBAN GIL	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1002857293	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CLL 64 A 94 B	1000000	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
SNN470	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Patrol wlyg		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2007	10013764695	2007-02-09	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0726123		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
ZD30022601W	DIESEL	3000	102145	14	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	80.10		82.10		87.60		61.20
						Mínimo	Unidad
						40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
75.30	50	%	Eje 1 izquierdo	3624.00	4348.00	N	Eje 1 Derecho	4023.00	4601.00	9.92	30 %
			Eje 2 izquierdo	2244.00	3874.00	N	Eje 2 Derecho	2442.00	3563.00	8.11	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
26.10	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.03	-0.03						

Inspección Visual							
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Tijeras	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Banadera	CUMPLE		
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Señales de advertencia	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		
Rotulas inferiores	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Anclaje do Batería	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE		
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		
Triángulos	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Stop	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Gato	CUMPLE		
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X\_**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO\_**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.00	3.00
Eje2	3.00	3.00

**HECTOR JAIME VALENCIA**

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

Juan Esteban Gil Gonzalez 1002857293