

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00007217-2210

C.D.A. SEIKOU S.A.S.

CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338
BOGOTA D.C

Tel

FECHA Fecha de prueba: 2022-10-24		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO Nombre o razón social: EDILBERTO ALFONSO ROMERO NARANJO		Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 4285417	
Dirección: CL 165 A 15 27		Telefono: 3152046705		Ciudad: BOGOTA		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
Placa: WNZ549		Marca: CHEVROLET		Linea: N300		Clase: CAMIONETA	
Servicio: PUBLICO		No Licencia Tránsito: 1002346723		Combustible: GASOLINA		Color: BLANCO LUNA	
				Empresa:		Modelo: 2016	
						Cilindraje: 1206	
						Kilometraje: 173328	
						Conductor:	



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Minimo	Unidad
		58			59			60			59	40	%
Suspensión (Si aplica)													
Eficacia Total		73,9	Eje 1 Izquierdo		2655	Eje 1 Derecho		2273	Eje 2 Derecho		2411	Desequilibrio	
		50	Eje 2 Izquierdo		2539	Eje 3 Derecho			Eje 4 Derecho			Máximo	
Eficacia Auxiliar		31,3	Eje 3 Izquierdo			Eje 4 Derecho			Eje 5 Derecho			30	
		18										5	
												30	
												%	

Eje 1		Eje 2	Eje 3	Eje 4		Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
0		0,1								

Inspección Sensorial		Desviación Lateral		Inspección Sensorial		Desviación Lateral	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G10 Terminal	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE		
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE		
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE		
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE		
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE		
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE		
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE		
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE		
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE		
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE		

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,34
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,26	5,24
Eje 2	5,25	5,23



[Firma manuscrita]

CARLOS RINCON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.