



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA ESTACION
 NIT: 9011159100
 CRA 14 # 33-70 BARRIO MIRAFLORES
 Tel - 3125848080
 GIRARDOT - Cundinamarca
 cdaestacion@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO			
Fecha de prueba 2023-02-17 17:29:19	Nombre o Razón social MARLENY MORALES PULIDO	Documento de identidad CC(X) NIT () No. 52218249			
Dirección MZ 18 CS 26 BR SANTA CLARA	Teléfono fijo o Número de Celular 3204063860	Ciudad GIRARDOT		Departamento Cundinamarca	
Correo Electrónico jesustuto3@hotmail.com					

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa WPR450	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca DACIA	Línea DUSTER
Modelo 2020	Número de licencia de tránsito 10018627661	Fecha de matrícula 2019-06-21	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR595LM008110
No de motor 2842Q233504	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1599	Kilometraje 299496	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blandaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 105	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2022-06-20	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.1.1.13	Mal estado de parachoques y/o defensas	REVISION EXTERIOR		X
TOTAL				i

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	3.29	3.45				2.93
DERECHA	3.33	3.26				

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)
APROBADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>


F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

1.1.1.1.13: Bomper trasero en mal estado

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	30.0					31.4
DERECHA	30.2	31.0				

G. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2203A0123	NO DISPONIBLE			
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	DH2112	AGTMIXTECMAS			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	IVAN RENE RAMIREZ RODRIGUEZ
VISUAL	IVAN RENE RAMIREZ RODRIGUEZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JUAN MANUEL MOLINA ROA
Director técnico

Fin del informe