



CDA TECNILALO S.A.S
NIT: 900613051-1
AV CARRERA 72 #37 - 95 SUR INT 5,6,7
TEL: 091-4765468 cdatecnilalo@gmail.com

A: INFORMACION GENERAL

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la prueba 03/06/2020	Fecha de inscripción 2020-08-03	Nombre o Razón social LUZ ESCOBAR	Documento 52496663	Teléfono 3214174696
----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------

DATOS DEL CONDUCTOR

Nombre	Licencia	Fecha de emisión 03/06/2020
Dirección		Teléfono

DATOS DEL VEHICULO

Placa FRR444	Servicio PUBLICO	Clase CAMIONETA	Marca DFSK	Modelo EQ6390PF22Q13
Modelo 2019	Color BLANCO	Combustible GASOLINA	Motor BG13031418699	Chasis LVZX32K72KC887246
Vin LVZX32K72KC887246	Aseguradora SEGUROS COLPATRIA S A	SOAT 709835800	Fecha SOAT 2020-05-07	Numero Entren 0

B. COMPONENTES DEL VEHICULO QUE SERÁN INSPECCIONADOS VISUALMENTE DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

STEMA DE FRENOS	SISTEMA DE TRANSMISION	SISTEMA DE ESCAPE	CARROCERIA/CHASIS	SISTEMA DE SUSPENSION
STEMA DE DIRECCION	MOTOR	ALUMBRADO Y SEÑALIZACION	RODAMIENTOS/LLANTAS	SISTEMA DE ALIMENTACION

EMISIONES AUDIBLES (Si Aplica)

VALOR	Maximo	unidad	Intensidad	Minimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Maximo	Unidad
RUIDO DE ESCAPE	N/A	dB	Baja Derecha 29	2	Klx	1.9	3.5-3.5	%	50	225	Klx
			Baja Izquierda 16	2	Klx	1.6	0.5-3.5	%			

Suspension (Si Aplica)

	VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	MINIMO	VALOR
Delantera Izquierda	47	Delantera Derecha	47	Trasera Izquierda	45	Trasera Derecha	59	40	%

Frenos (Si Aplica)

EFICACIA	MINIMO	UNIDAD	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
TOTAL											
56			EJE1 IZQ 2154	3147	N	EJE1 IZQ 1952	2789	N	9	B 20-30, A>30	%
			EJE2 IZQ 1390	2886	N	EJE2 IZQ 1195	2957	N	14	B 20-30, A>30	%
			EJE3 IZQ N/A	N/A	N	EJE3 IZQ N/A	N/A	N	N/A	B 20-30, A>30	%
EFICACIA MANO											
10			EJE4 IZQ N/A	N/A	N	EJE4 IZQ N/A	N/A	N	N/A	B 20-30, A>30	%
			EJE5 IZQ N/A	N/A	N	EJE5 IZQ N/A	N/A	N	N/A	B 20-30, A>30	%
			MANO IZQ 860		N	MANO IZQ 322		N		B 20-30, A>30	%

Desviacion Lateral (Si Aplica)

EJE1 2.60404	EJE2 0.885173	EJE3 N/A	EJE4 N/A	EJE5	MAXIMO -10.10 Unidad m/Km
--------------	---------------	----------	----------	------	---------------------------

Dispositivo de Cobro (Si Aplica)

Referencia Comercial de la llanta	Error en la distancia N/A	Error en el tiempo N/A	Maximo +/-2 Unidad m/Km
-----------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

DESCRIPCION	TIPO
Fuente de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.	B

D. RESULTADO DE LA INSPECCION

ESTADO: APROBADA

REVISOR: N/A

El presente informe certifica que este vehículo realizó la revisión vehicular preventiva dando cumplimiento a la Resolución 315 del 6 de Febrero de 2013 modificada por Resolución 378 del 15 de Febrero de 2013.



E. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

VIGENCIA DE LA REVISION: 2 MESES

MIR JULIAN CHIQUIZA

Nota: El vehículo que no apruebe la revisión, deberá realizar las reparaciones pertinentes y volver por segunda vez al CDA para terminar la revisión sin ningún costo dentro de 15 días calendario (lunes a sábado), contados a partir de la fecha de impresión de este informe. Una vez vencido este plazo o que los defectos no se corrigieron, se deberá cancelar e iniciar nuevamente el proceso de certificación.