



República de Colombia
Ministerio de Transporte

REVISIÓN PREVENTIVA

CDA EL PORVENIR BOSA
CARRERA 89 A BIS # 53 B - 15 SUR
TEL: 3218278571 - 9277910



DATOS DEL CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO

Fecha	2020-10-12	Nombre o Razón social	OLAYA ORTIZ EDIR WILLIAM		Documento de identidad	80279247	
Dirección	CR 87 1423 48 SUR	Teléfono	3156062354	Ciudad	BOGOTÁ	Celular	3156062354

DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	T12393	Marca	DFSK	Línea	EQ6390PF22Q	Modelo	2013	Clase	CAMIONETA	Combustible	TIPO COMBUSTIBLE:
Servicio	Publico	Chasis	L6K032K70D9A01577		Motor	BG13-0312104014		Licencia	10010561286		

CONDICIONES DEL VEHICULO

DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO				SI	NO	
Revoluciones	REVISIÓN EXTERIOR				Testigos en tablero de instrumentos	REVISIÓN INTERIOR			
Espesores Retrovisores					Comando de las luces				
Espejo Panorámico					Mando de freno de emergencia				
Lateral (izq) (der)					Cantidad de sillas				
Luces					Estado de sillas y pisos				
Chapas y seguros externos					Cojinera, carteras y/o tapizados				
Cierre de puertas y canot					Manijas y/o elementos elevavidrios				
Cierre de baúl					Chapas y seguros internos				
Peldaños y distrib (si aplica)					Cinturones de seguridad				
Soporte de motor					Taxímetro (si aplica)				
Parachoques o bumpers					Ventanas o salidas de emergencia				
Placa reglamentaria y como conduco					Señalización salidas de emergencia				
Tubo de escape					Dispositivo vidrio de fragmentación				
Distintivos de la empresa (si aplica)					Dispositivo de velocidad (si aplica)				
Numero de orden legible (si aplica)					Equipo de carretera				
Tapa de combustible				Luces internas					
Estado de la carroceria				Estado general de la carroceria					
DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES
Luces altas	SISTEMA ELÉCTRICO				Nivel de aceite	SISTEMA DE MOTOR			
Luces bajas					Múltiple y tubo de escape				
Direccionales (izq) (der)					Turbo e intercooler (si aplica)				
Luces de parada o freno					Línea sistema hidráulico				
Luces de reversa					Línea de combustible				
Luces de parqueo					Sistema de refrigeración				
Luces delimitadoras					Nivel líquido de frenos				
Luces de advertencia de libre (si aplica)					Tapa depósito de frenos				
Luces antiniebla					Batería				
Cableado eléctrico				Fugas de aceite					
DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES
Ballestas o muelles	SISTEMA DE SUSPENSIÓN				Terminales de dirección	SISTEMA DE DIRECCIÓN			
Tijeras					Barras de dirección				
Rotulas					Caja de dirección				
Amortiguadores					Sistema hidráulico				
Bujes					Bielas de dirección				
Barra estabilizadora					Brazo compensador de dirección				
Templtes					Amortiguador de dirección				
Topes de suspensión					Caña de dirección				
Guardapolvos					Guardapolvos				
Rodamientos					Bomba hidráulica (si aplica)				
DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES
Pedal del Freno	SISTEMA DE FRENOS				Balnera cardan (si aplica)	TRANSMISIÓN, RINES Y LLANTAS			
Guayas					Cruceca cardan (si aplica)				
Bomba o cilindro maestro					Cuplin (si aplica)				
Campanas de freno					Protector cardan (si aplica)				
Pastillas					Fugas en transmisión				
Booster (servofreno)					Espárragos y/o tuercas				
Mangueras y/o tubos					Rines				
Cilindros					Llantas (banda lateral)				
Valvula compresora					Llantas (banda rodamiento)				
Fuga de líquido					Inexistencia de algún rino llanta				



República de Colombia
Ministerio de Transporte

REVISIÓN PREVENTIVA

CDA EL PORVENIR BOSA
CARRERA 89 A BIS # 53 B - 15 SUR
TEL: 3218278571 - 9277910



REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1





FOTO 2



EMISIONES CONTAMINANTES

VEHÍCULOS CON CICLO OTTO

Temp °C	RPM	DIOXIDO DE CARBONO	OXIGENO	MONOXIDO DE CARBONO	HIDROCARBURO

VEHÍCULOS A DIESEL

Temp °C	RPM	ACELERACIÓN 1	ACELERACIÓN 2	ACELERACIÓN 3	ACELERACIÓN 4	PROMEDIO	VALOR MÁXIMO
							N/A

RESULTADO

APROBADO	X	RECHAZADO
----------	---	-----------

FIRMA INGENIERO

Julio Ortiz

FIRMA CLIENTE