


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba: 2023-08-18
 Nombre o razón social: JOHN JUAN CORDEROAS
 Dirección: CL 76 AE 83-21

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de Identidad: CC (X) NIT () CE () No. 70252415
 Ciudad: Medellín
 Departamento: Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa: TZR062
 Modelo: 2013
 No. de licencia de tránsito: 10014815389
 País: Colombia
 Servicio: Público
 Fecha Matrícula: 2013-01-25
 Clase: Camioneta
 Color: Blanco luna
 Cilindros: 4
 Tipo Motor: OTTO
 Cilindrada: 1208
 Kilometraje: 371078
 Marca: Chevrolet
 Motor: N300
 Línea: N300
 No. Motor: LAC98B92010160*
 Círculo: 1208
 Número de Sillas: 6
 Vólvulos Ponderados: SI () NO ()
 VIN o Chasis: LZWA-CAGAB70000229
 Gasolina: Gasolina
 Vólvulos Ponderados: SI () NO (X)
 Birlaje: Birlaje
 Sill () NO (X)



Delantera Izquierda		Delantera Derecha		Trasera Izquierda		Trasera Derecha	
Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
81,50		86,60		86,00		77,20	

Suspensión (si aplica)		Frenos		Inspección Visual	
Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
1683,00	N	1921,00	N	2696,00	N
2624,00	N	2683,00	N	3443,00	N
18,60*	%				

Eje	Valor	Unidad	Inspección Visual	Máximo +/-	Unidad
Eje 1	0,08				
Eje 2	0,22				
Eje 3					
Eje 4					
Eje 5					

Componente	Estado	Componente	Estado	Componente	Estado	Componente	Estado
Tacóns	CUMPLE	Salidas de emergencia y Hantico	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		
Rotulas inferiores	CUMPLE	Tornas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Limpaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje 2 llanta derecha	CUMPLE		
Amoniguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Pino	CUMPLE	Eje 1 llanta derecha	CUMPLE		
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Arcaje de Batería	CUMPLE	Arcaje Sillas	CUMPLE		
Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		
Espojos	CUMPLE	Rasos o Balizas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		
Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Chirrones de Seguridad	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Lateralía y Pintura	CUMPLE		
Luces bajas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		
Veranillas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovistas	CUMPLE		
Eje 2 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje 1 llanta izquierda	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE		
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Direccionales	CUMPLE	Desarmador	CUMPLE	Colimera	CUMPLE		
Brazos Axiales	CUMPLE	Estado Tulos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE		
Tapicería	CUMPLE	Banderosa	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		
		Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRRO

APROBADO: SI X

NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

LABRADO DE RUEDAS (mm)	
Rueda de repuesto	4,11