



CENTRO DE DIAGNÓSTICO  
AUTOMOTOR SAN RAFAEL  
NIT: 9011837791  
PR 3+400 AL PR 3+500  
MARGEN IZQUIERDA RUTA 21  
CRA PARALELA CRICUNVALAF  
Tel - 3013252370  
MONTERIA - Cordoba  
sanrafaelcda@gmail.com

### A. INFORMACIÓN GENERAL

#### 1. FECHA

#### 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2023-08-26 14:40:47	Nombre o Razón social SONIA MARGOTH MONTIEL MONTALVO	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 50876361	
Dirección MONTERIA-CORDOBA	Teléfono fijo o Número de Celular 3103613200	Ciudad MONTERIA	Departamento Cordoba
Correo Electrónico CERTIFICASANRAFAEL@GMAIL.COM			

#### 3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa STK994	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMIONETA	Marca CHERY	Línea YOYO
Modelo 2013	Número de licencia de tránsito 10028713719	Fecha de matrícula 2012-12-04	Color BLANCO CHERY	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis LVTDH12A1DB020725
No de motor SQR472WBAFCF0508 6	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm <sup>3</sup> )(si aplica) 1173	Kilometraje 440459	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 6	Blindaje SI ( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 79	Tipo de Carrocería VAN	Fecha vencimiento SOAT 2024-11-24	Conversión GNV SI ( ) NO ( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

### B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

#### C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

#### D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo.	MOTOR, TRANSMISIÓN Y COMBUSTIBLE		X
1.1.1.1.7	Corrosión o mal estado de la carrocería	REVISION EXTERIOR		X
TOTAL				2

#### D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

#### D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	2.31	1.62				
DERECHA	2.15	1.69				3.14

### E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI  NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO


**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:**

- 1.1.12.38.1: Fugas sin goteo continuo en motor
- 1.1.1.1.7: Corrosion en carroceria

**PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

**G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA**



**H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	MOORE & WRIGHT	35302	176-01DTG			
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	FR2110	MULTIPRUEBAS AST MIX			

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	JESUS FRANCISCO GARCIA PLAZA
VISUAL	JESUS FRANCISCO GARCIA PLAZA

**K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

**LUIS ALFONSO BOLAÑOS MATEUS**  
Director técnico

Fin del informe