



República de Colombia
Ministerio de Transporte

REVISIÓN PREVENTIVA

CDA EL PORVENIR BOSA
CARRERA 89 A BIS # 53 B - 15 SUR
TEL: 3218278571 - 9277910



DATOS DEL CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO

Fecha	2020-12-01	Número o Razón social	CAMARGO CRUZ EDUAR HERNANDEZ		Documento de identidad	80124985	
Dirección	CL 54 C 95 A 11	Teléfono	3197727623	Ciudad	BOGOTA	Celular	3197727623

DATOS DEL VEHICULO

Placa	WGX337	Marca	LIFAN	Línea	LF6420	Modelo	2015	Clase	CAMIONETA	Combustible	GASOLINA
Servicio	Publico	Chasis	LF479Q5Y150100175		Motor	LCN543F47F0100065		Licencia	10012636809		

CONDICIONES DEL VEHICULO

DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO				SI	NO	
Borrina o pito	REVISIÓN EXTERIOR				Testigos en tablero de instrumentos	REVISIÓN INTERIOR			
Bujes Retrovisores					Comando de las luces				
Vidrio Panorámico					Mando de freno de emergencia				
Vidrios laterales (Izd) (der)					Cantidad de sillas				
Limpia cristales					Estado de sillas y pisos				
Chapas y seguros externos					Coinfera, carteras y/o tapizados				
Cierre de puertas y capot					Manijas y/o elementos elevavidrios				
Cierre de baúl					Chapas y seguros internos				
Pelotas y estribos (si aplica)					Cinturones de seguridad				
Soporte de motor					Taxímetro (si aplica)				
Parachoques o bumpers					Ventanas o caridas de emergencia				
Para reglamentarias o como conductor					Señalización salidas de emergencia				
Tubo de escape					Dispositivo vidrio de fragmentación				
Distintivos de la empresa (si aplica)					Dispositivo de velocidad (si aplica)				
Número de orden legible (si aplica)					Equipo de carretera				
Capa de combustible				Luces internas					
Estado de la carrocería				Estado general de la carrocería					
DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO				SI	NO	
Luces altas	SISTEMA ELÉCTRICO				Nivel de aceite	SISTEMA DE MOTOR			
Luces bajas					Múltiple y tubo de escape				
Luces laterales (Izd) (der)					Turbo e intercooler (si aplica)				
Luces de parada o freno					Línea sistema hidráulico				
Luces de reversa					Línea de combustible				
Luces de posición					Sistema de refrigeración				
Luces de limitadoras					Nivel líquido de frenos				
Luces de advertencia de libre (si aplica)					Tapa depósito de frenos				
Luces antiniebla					Batería				
Expedido eléctrico					Fugas de aceite				
DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO				SI	NO	
Balanzas o muelles	SISTEMA DE SUSPENSIÓN				Terminales de dirección	SISTEMA DE DIRECCIÓN			
Ejes					Barras de dirección				
Rotulas					Caja de dirección				
Amortiguadores					Sistema hidráulico				
Bujes					Bielas de dirección				
Barra estabilizadora					Brazo compensador de dirección				
Templetes					Amortiguador de dirección				
Tornillos de suspensión					Caña de dirección				
Guías direccionales					Guardapiños				
Podamientos					Bomba hidráulica (si aplica)				
DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO				SI	NO	
Pedal de freno	SISTEMA DE FRENOS				Balnera cardan (si aplica)	TRANSMISIÓN, RINES Y LLANTAS			
Bujes					Cruceta cardan (si aplica)				
Bomba o cilindro maestro					Cuplin (si aplica)				
Campanas de freno					Protector cardan (si aplica)				
Pastillas					Fugas en transmisión				
Bujes (interiores)					Esparragos y/o tuercas				
Mangueras y/o tubos					Rines				
Cilindros					Llantas (banda lateral)				
Válvula compresora					Llantas (banda rodamiento)				
Fuga de líquido					Inexistencia de agua en el llanta				



República de Colombia
Ministerio de Transporte

REVISIÓN PREVENTIVA

CDA EL PORVENIR BOSA
CARRERA 89 A BIS # 53 B - 15 SUR
TEL: 3218278571 - 9277910



REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1



Fecha: 2020-12-01 Placa: WOX337 Hora: 15:05

FOTO 2



Fecha: 2020-12-01 Placa: WOX337 Hora: 14:44

FIRMA INGENIERO

Daniel Cuervo

FIRMA CLIENTE

RESULTADO

APROBADO

X

RECHAZADO