



República de Colombia
Ministerio de Transporte

REVISIÓN PREVENTIVA

CDA EL PORVENIR BOSA
CARRERA 89 A BIS # 53 B - 15 SUR
TEL: 3218278571 - 9277910



DATOS DEL CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO

Fecha	2021-03-31	Nombre o Razón social	CAMARGO CRUZ EDUAR HERNANDO		Documento de Identidad	80124985	
Dirección	CL 89SUR 95A 01	Teléfono	3112490041	Ciudad	BOGOTA	Celular	3112490041

DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	W0X337	Marca	LIFAN	Línea	LF6420	Modelo	2015	Clase	CAMIONETA	Combustible	GASOLINA
Servicio	Público	Chasis	LCN643F47F0100065		Motor	LF479Q5Y150100175		Licencia	10012636809		

CONDICIONES DEL VEHICULO

DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO				SI	NO	
Bocina o pito	REVISIÓN EXTERIOR				Testigos en tablero de instrumentos	REVISIÓN INTERIOR			
Espejos Retrovisores					Comando de las luces				
Vidrio Panorámico					Mando de freno de emergencia				
Vidrios Laterales (Izq) (der)					Cantidad de sillas				
Limpiabrisas					Estado de sillas y pisos				
Chapas y seguros externos					Cojinería, carteras y/o tapizados				
Cierre de puertas y capot					Manijas y/o elementos elevavidrios				
Cierre de baúl					Chapas y seguros internos				
Peldaños y estribos (si aplica)					Cinturones de seguridad				
SopORTE de motor					Taxímetro (si aplica)				
Parachoques o bumpers					Ventanas o salidas de emergencia				
Placa reglamentarias y cómo conducir					Señalización salidas de emergencia				
Tubo de escape					Dispositivo vidrio de fragmentación				
Distintivos de la empresa (si aplica)					Dispositivo de velocidad (si aplica)				
Numero de orden legible (si aplica)					Equipo de carretera				
Tapa de combustible				Luces internas					
Estado de la carrocería				Estado general de la carrocería					
DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES
Luces altas	SISTEMA ELÉCTRICO				Nivel de aceite	SISTEMA DE MOTOR			
Luces bajas					Múltiple y tubo de escape				
Direccionales (Izq) (der)					Turbo e intercooler (si aplica)				
Luces de parada o freno					Línea sistema hidráulico				
Luces de reversa					Línea de combustible				
Luces de parqueo					Sistema de refrigeración				
Luces delimitadoras					Nivel líquido de frenos				
Luces de advertencia de libre (si aplica)					Tapa depósito de frenos				
Luces antiniebla					Batería				
Cableado eléctrico					Fugas de aceite				
DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES
Ballestas o muelles	SISTEMA DE SUSPENSIÓN				Terminales de dirección	SISTEMA DE DIRECCIÓN			
Tijeras					Barras de dirección				
Rotulas					Caja de dirección				
Amortiguadores					Sistema hidráulico				
Bujes					Bielas de dirección				
Barra estabilizadora					Brazo compensador de dirección				
Templetes					Amortiguador de dirección				
Topes de suspensión					Caña de dirección				
Guardapolvos					Guardapolvos				
Rodamientos					Bomba hidráulica (si aplica)				
DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES
Pedal del Freno	SISTEMA DE FRENOS				Balnera cardan (si aplica)	TRANSMISIÓN, RINES Y LLANTAS			
Guayas					Cruceta cardan (si aplica)				
Bomba o cilindro maestro					Cuplin (si aplica)				
Campanas de freno					Protector cardan (si aplica)				
Pastillas					Fugas en transmisión				
Booster (servofreno)					Esparragos y/o tuercas				
Mangueras y/o tubos					Rines				
Cilindros					Llantas (banda lateral)				
Valvula compresora					Llantas (banda rodamiento)				
Fuga de líquido					Inexistencia de algún rín o llanta				



República de Colombia
Ministerio de Transporte

REVISION PREVENTIVA

CDA EL PORVENIR BOSA
CARRERA 89 A BIS # 53 B - 16 SUR
TEL: 3218278671 - 9277910



REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1



Fecha: 2021-03-31 Placa: WOX337 Hora: 11:12

FOTO 2



Fecha: 2021-03-31 Placa: WOX337 Hora: 11:31

FIRMA INGENIERO

Andrés Cuervo

FIRMA CLIENTE

RESULTADO

APROBADO

X

RECHAZADO