


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-09-27	Nombre o razón social OSCAR MAURICIO CARABALI NARANJO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 94491484			
Dirección MANZANA 29 CASA 54		Teléfono 1000000	Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa ETK497	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster		
Modelo 2023	No. de licencia de tránsito 10026742850	Fecha Matricula 2022-07-28	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis JFBHJD208FM208268		
No. Motor J759Q120940	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 63547	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)						
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha
	73.80		75.90		77.50	
						Minimo 40
						Unidad %

Frenos												
Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
75.30	50	%	Eje 1 izquierdo 2928.00	3561.00	N	Eje 1 Derecho 2750.00	3439.00	N	6.08	30	%	
			Eje 2 izquierdo 1884.00	2705.00	N	Eje 2 Derecho 1742.00	2651.00	N	7.54	30	%	
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N				
26.40	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N				
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N				

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.09	0.10				10	


Inspección Visual						
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Stop	CUMPLE	
Botiquin	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Basidor	CUMPLE	
Piños	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	
Gato	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	
Luces bajas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	
Laternaria y Pintura	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	
Triángulos	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	
Cojneria	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Andaje de Bateria	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	
Espijos	CUMPLE	Piso	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	
Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Mandil	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	
Desempañador	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Caja de direccion	CUMPLE	
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Manillar	CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.27
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	3.70	3.17
Eje2	4.88	4.87


DANIEL ESTEBAN ESTUPIAN ENRIQUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)