


**FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL**



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-12-29	Nombre o razón social TRANSPORTE SEGURO Y ESPECIALIZADO	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 901131630-0			
Dirección TRANSVERSAL 60 124 20		Teléfono 1000000	Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa FSU310	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Kia	Línea New soul lx		
Modelo 2019	No. de licencia de tránsito 10018031687	Fecha Matricula 2019-03-20	Color Blanco	Combustible Gasolina	VIN o Chasis KNAJN811AK7019260		
No. Motor G4FGGH834492	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1591	Kilometraje 210520	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO (X)	Blindaje SI ( ) NO (X)	



2023-12-29 FSU310 11:25



2023-12-29 FSU310 11:31

**Suspensión (si aplica)**

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	76.90		86.20		84.60		89.90	40	%

**Frenos**

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
79.30	50	%	3218.00	3912.00	N	3163.00	3955.00	N	1.71	30	%
			2275.00	3023.00	N	2240.00	2851.00	N	1.54	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad									
33.60	18	%			N			N			%
					N			N			%
					N			N			%

**Desviación lateral**

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.67	0.83				10	Unidad m/km

**Inspección Visual**

Eje4 finta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 finta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje3 finta derecha	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Ventanas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Eje1 finta derecha	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Eje4 finta izquierda	CUMPLE	Eje3 finta izquierda	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Asso General	CUMPLE
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Latoreria y Pintura	CUMPLE	Piso	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Reverse	CUMPLE
Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje5 finta izquierda	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Exterior	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Eje2 finta derecha	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje2 finta izquierda	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje5 finta derecha	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Soportas	CUMPLE	Resortes o Sufleas	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Luz plana	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Salidas de emergencia y Manillo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE
Uanta de repuesto	CUMPLE	Balquín	CUMPLE		

**APROBADO: SI X**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.33
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.54	5.23
Eje2	4.34	4.67

  
DANIEL ESTEBAN ESTUPIINAN ENRIQUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnoing Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico-mecánica)